

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2024-11-12	Nombre o razón social CRISTIAN JOVAN ZAPATA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98716545	
Dirección CRA49A #87-45	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa JYP181	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10026734285	Fecha Matricula 2022-07-27	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD408PM298837		
No. Motor A460D043806	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 85613	Numero de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	84.00	Delantera Derecha	Valor	71.50	Trasera Izquierda	Valor	71.70	Trasera Derecha
							Valor	71.30	
									Mínimo
									Unidad
									%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2371.00	3562.00	N	Eje 1 Derecho	2832.00	4247.00	16.30	30
			Eje 2 izquierdo	1478.00	3022.00	N	Eje 2 Derecho	1843.00	2859.00	19.80	30
											%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
18.30	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.08	0.06						

Inspección Visual						
Pisos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta		CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo		CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Ventanas		CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luz Placa		CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Brazos Axiales		CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos		CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Extintor		CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia		CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Luces bajas		CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola		CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Parabrisas		CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Gato		CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura		CUMPLE
Basidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores		CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito		CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop		CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto		CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE			

01 CARROCERIA	04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	07 LLANTAS	010 SISTEMA DE DIRECCION
02 SISTEMA DE SUSPENSION	05 SISTEMA ELECTRICO	08 RUEDAS	011 CHASIS
03 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	06 EQUIPO DE CARRETERA	09 ESTADO DE PRESENTACION	012 DISPOSITIVOS DE CORRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LARRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de capoteo	1 a 7	
Rp	Regulada	directa
Rp1	1.03	1.07
Rp2	1.78	1.83


NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LDA
STEVEN ZAPATA SERNA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico-comercial y de emisiones contaminantes.
Tecnimag Ingeniería S.A.S. - Tecn. RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)