

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00000206-2412
CDA AUTOMÁS VÍA 40
NIT 901214167-9
VÍA 40 N° 67-42 Tel
3176569305
BARRANQUILLA.



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO										
Fecha de prueba: 2024-12-27	Nombre o razón social: HENRY ALVAREZ CARRILLO			Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 72345444						
Dirección: CRA 8F #40-15	Telefono: 3052866450			Ciudad: BARRANQUILLA		Departamento: ATLANTICO						
Placa: LJO150	Marca: NISSAN	Linea: KICKS	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2025	Cilindrada: 1598	Kilometraje: 12316						
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10032386749	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO PERLADO	Empresa:	Conductor: HENRY ALVAREZ CARRILLO							



Fecha 2024-12-27, Placa LJO150 Hora 16:09



Fecha 2024-12-27, Placa LJO150 Hora 16:10

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 74	Delantera Derecha	Valor 47	Trasera Izquierda	Valor 72	Trasera Derecha	Valor 58	Mínimo 40	Máximo	Unidad	%

Frenos											
Eficacia Total	Mínimo 71,3	Unidad 50	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2836	Peso 3384	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 1995	Peso 3541	Unidad N
				Eje 2 Izquierdo	1813	2148	N	Eje 2 Derecho	1480	2305	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo 29,6	Unidad 18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho			
				Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho			
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho			

Eje 1	3,1	Eje 2	-1,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Letoneria y Pintura	CUMPLE	G1 Letoneria y Pintura	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE				
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolíquen	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE								

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.25	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	5,36	5,42
Eje 2	5,42	5,37

IVANNE LENDI RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes..

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.