

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00019426-2111



CDA MORATO
NIT 9002653576
CRA 69B No 98A-91 Tel 2715003
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba: 2021-11-10	Nombre o razón social: WALTEROS CESPEDES ORLANDO	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 18405814
Dirección: CRA 14B N. 28A-57 SUR	Teléfono: 2722780 Cel 3142003226	Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: FVY385	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2019	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 49603
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10023753871	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa: COLVIJAS	Conductor: WALTEROS CESPEDES ORLANDO	



Fecha 2021-11-10, Placa FVY385 Hora 08:45



Fecha 2021-11-10, Placa FVY385 Hora 10:02

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 51	Delantera Derecha	Valor 48	Trasera Izquierda	Valor 48	Trasera Derecha	Valor 42	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 70,7	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2905	Peso 4042	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3100	Peso 3844	Unidad 6,3	Máximo 30	Unidad %	
Eficacia Auxiliar	Mínimo 22,8	Unidad % 18	Eje 2 Izquierdo	1885	3031	N	Eje 2 Derecho	1995	2963	N	5,5	30	%
Desviación Lateral													
Eje 1	4,1	Eje 2	5,7	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10	Unidad (m/km)				

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Serialización salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G3 Comandos que encienden y comutan las luces.	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G3 Direcionales	CUMPLE
G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G3 Freno o parada	CUMPLE
G1 Defensas o parachoques	CUMPLE	G1 Batería	CUMPLE	G3 Reversa	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G3 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Número de sillas	CUMPLE	G3 Delimitadoras o posición	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Chapas y seguros	CUMPLE	G3 Luz Interna	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Calcomanías internas reglamentarias	CUMPLE	G3 Luz Placa	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 La inexistencia de los elementos de control de velocidad	CUMPLE	G3 Luces Altas	CUMPLE
G1 Perforaciones	CUMPLE	G1 Taxímetro	NO APLICA	G3 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Roca o interferencia entre las llantas guardabarros carrocería o suspensión	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE	G3 Exploradoras delantera y/o traseras.	CUMPLE
G1 Soporte de fijación rulo o alguno de sus anclajes	CUMPLE	G2 Fugas	CUMPLE	G3 Señales reflectivas reglamentarias	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G3 Color de luz emitido diferente en la estipulada	CUMPLE
G1 Soporte de cardán trasero	CUMPLE	G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G3 Luz que indica que se encuentra libre - Taxis	NO APLICA
G1 Bastidor	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G4 Cruceta	CUMPLE
G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE	G4 Herramienta	CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - rín derecha	CUMPLE	G2 Tijeras	CUMPLE	G4 Gato	CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - rín Izquierda	CUMPLE	G2 Brazos Axiales	CUMPLE	G4 Extintor	CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - rín derecha	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G4 Botiquín	CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - rín Izquierda	CUMPLE	G2 Caja de Dirección	CUMPLE	G4 Linterna	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G2 Terminales	CUMPLE	G4 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Tapicería	CUMPLE	G2 Barra estabilizadora	CUMPLE	G4 Tacos	CUMPLE
G1 Cajinería	CUMPLE	G2 Tapes de suspensión	CUMPLE		
G1 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G2 Mangueras de frenos	CUMPLE		

G1: CARROCERÍA INTERIOR Y EXTERIOR

G2: MOTOR SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

G3: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y KIT DE CARRETERA

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4,18	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,25	3,26
Eje 2	3,21	3,23

NIT. 900265357-6

VICTOR ANDRES CARDOZO MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.