

## REVISION PREVENTIVA VEHICULOS

VEHICULO SEGURO

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GSL	No. SOLICITUD	28.625
MARCA	RENAULT	SERVICIO		SOLICITANTE	COOTRAESCAL
TIPO	DUSTER (FL) DYNAMIQUE/INTENS MT	AÑO MODELO	2.021	CIUDAD	PEREIRA
No. PUERTAS	0	KILOMETRAJE	133831	INSPECTOR	
NACIONALIDAD	COL	No. DE CHASIS	9FBHSR53MM643569	CODIGO FASECOLDA	08008014
TIPO DE CAJA	MT	No. DE MOTOR	E410C261182	VR. FASECOLDA	68200000
CILINDRAJE	1.998	FECHA INSPECCION	03/01/2025	PLACA	EST449
PROPIETARIO	Alberto Montoya				

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO AVALUO COMERCIAL

CARROCERIA EXTERIOR		Extintor vigente	CUMPLE	SEGURIDAD ACTIVA	
Panorámico delantero	CUMPLE			Amortiguador delantero derecho	CUMPLE
Panorámico superior	CUMPLE			Amortiguador delantero izquierdo	CUMPLE
Farola derecha	CUMPLE			Amortiguador trasero derecho	CUMPLE
Farola Izquierda	CUMPLE	Llanta delantera derecha	70%	Amortiguador trasero izquierdo	CUMPLE
Espejo derecho	CUMPLE	Llanta delantera izquierda	70%	Ejes delanteros	CUMPLE
Espejo Izquierdo	CUMPLE	Llanta trasera der. exterior	70%	Ejes traseros	CUMPLE
Vidrios laterales derechos	CUMPLE	Llanta trasera izq. exterior	70%	Cardan	CUMPLE
Vidrios laterales izquierdos	CUMPLE	Llanta de repuesto	70%	Columna de dirección	CUMPLE
Panorámico trasero	CUMPLE	Llanta trasera der. interior	NO APLICA	Muelles traseros	NO APLICA
Stop Derecho	CUMPLE	Llanta trasera izq. interior	NO APLICA	Bandas de Freno	CUMPLE
Stop Izquierdo	CUMPLE	Llanta trasera der. exterior eje 3	NO APLICA	Discos de Freno	CUMPLE
Imagen corporativa	CUMPLE	Llanta trasera izq. exterior eje 3	NO APLICA	Campanas	CUMPLE
		Llanta trasera der. interior eje 3	NO APLICA	Pastillas de Freno	CUMPLE
		Llanta trasera izq. interior eje 3	NO APLICA	Muelles Delanteros	NO APLICA
				Bombonas de aire 1er eje	NO APLICA
				Bombonas de aire 2er eje	NO APLICA
				Bombonas de aire 3er eje	NO APLICA
DOCUMENTOS		INFORMATIVOS		SEGURIDAD OPERACIONAL	
Póliza RCE Vigente	CUMPLE	SOAT Vigente	CUMPLE	Aire acondicionado	CUMPLE
Póliza RCC Vigente	CUMPLE	RTM Vigente	CUMPLE	Calefacción	CUMPLE
Calcomanía de tarifas Vigente	CUMPLE			Espejos eléctricos	CUMPLE
Poliza todo riego vigente	CUMPLE			Master de corriente	NO APLICA
EFICACIA FRENADO EMERGENCIA		LUCES		SEGURIDAD PASIVA	
EJE DELANTERO	NO APLICA	Altas	CUMPLE	Cinturon de seguridad conductor	CUMPLE
EJE TRASERO 1	NO APLICA	Bajas	CUMPLE	Cinturon de seguridad pasajero	CUMPLE
EJE TRASERO 2	NO APLICA	Cocuyos	CUMPLE	Apoya cabezas conductor	CUMPLE
EJE TRASERO 3	NO APLICA	Exploradoras	CUMPLE	Apoyacabezas pasajero	CUMPLE
		Direccionales delanteras	CUMPLE	Airbag Conductor	CUMPLE
		Direccionales traseras	CUMPLE	Airbag pasajeros	CUMPLE
		Estacionamiento	CUMPLE		
		Luz freno	CUMPLE		
		Luz reverso	CUMPLE		
		Luz placa	CUMPLE		
		Luz cabina	CUMPLE		
		Luz pasillo	NO APLICA		
		Luz pasillo superior	NO APLICA		
EFICACIA FRENADO SERVICIO		NIVELES DE FLUIDOS			
EJE DELANTERO	NO APLICA	Nivel de aceite motor	CUMPLE		
EJE TRASERO 1	NO APLICA	Refrigerante motor	CUMPLE		
EJE TRASERO 2	NO APLICA	Líquido de frenos	CUMPLE		
EJE TRASERO 3	NO APLICA	Dirección hidráulica	CUMPLE		
		Lavaparabrisas	CUMPLE		
		Nivel Caja Velocidades	CUMPLE		
		Fuga Diferencial	CUMPLE		
		Nivel Retardador	NO APLICA		
EQUIPO CARRETERA					
Botiquín	CUMPLE				
Alicate	CUMPLE				
Destornillador de estrella	CUMPLE				
Llaves fijas	CUMPLE				
Llaves de expansión	CUMPLE				
Gato	CUMPLE				
Cruceta	CUMPLE				
Triangulos	CUMPLE				
Tacos	CUMPLE				
Linterna	CUMPLE				

OBSERVACION:

Auto + Más®



Firma Inspector:

Nombre Inspector:

C.C:

MICHAEL

OSPINA

BLANDON

1087556231

AUTOMAS COMERCIAL LTDA.

NIT: 900.230.826-8

Carrera 46 No. 134 - 55

Bogotá - Colombia