

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002014-2501



CDA ECOAUTO
NIT 001181781-7
K 6 N° 57-32 BRR SANTA ANA Tel
3173333300
TUNJA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2025-01-10	Nombre o razón social: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 000683508				
Dirección: CR 0 A 451	Teléfono: 3103335712	Ciudad: TUNJA	Departamento: BOYACA				
Placa: GDW707	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2020	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 0	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10018765281	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:		



Fecha 2025-01-10 Placa GDW707 Hora 16-32

Fecha 2025-01-10 Placa GDW707 Hora 16-32

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 49	Delantera Derecha	Valor 40	Trasera Izquierda	Valor 42	Trasera Derecha	Valor 43	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 61,5	Unidad 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2776	Peso 4552	Unidad N.	Eje 1 Derecho	Fuerza 2733	Peso 3934	Unidad N.	Eficacia Total 1,5	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 26,4	Unidad 18	Eje 2 Izquierdo	1919	3561	N	Eje 2 Derecho	2023	3316	N	Eje 3 Derecho 5,1	30	%
Desviación Lateral													
Eje 1	-9	Eje 2	5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)				

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Señalización salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Comandos que encienden y conmutan las luces.	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Direccionales	CUMPLE
G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Freno o parada	CUMPLE
G1 Defensas o parachoque	CUMPLE	G1 Batería	CUMPLE	G1 Reversa	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Número de sillas	CUMPLE	G1 Delimitadoras o posición	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Chapas y seguros	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Calcomanías internas reglamentarias	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 La inexistencia de los elementos de control de velocidad	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Perforaciones	CUMPLE			G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Roci o interferencia entre las llantas guardabarros carrocería o suspensión	CUMPLE	G1 Taxímetro	NO APLICA	G1 Exploradoras delantera y/o traseras.	CUMPLE
G1 Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes	CUMPLE	G1 Soportes	CUMPLE	G1 Señales reflectivas reglamentarias	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Fugas	NO APLICA	G1 Color de luz emitido diferente en la estipulada	CUMPLE
G1 Soporte de cardán trasero	CUMPLE	G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Luz que indica que se encuentra libre - Taxis	NO APLICA
G1 Chasis	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE
G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - nn derecha	CUMPLE	G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - nn izquierda	CUMPLE	G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Extinctor	CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - nn derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bolíquín	CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - nn izquierda	CUMPLE	G1 Pernos	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE
G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Barra estabilizadora			
G1 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G1 Topes de suspensión	CUMPLE		
		G1 Mangueras de frenos	CUMPLE		

G1: CARROCERÍA INTERIOR Y EXTERIOR

G2: MOTOR SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

G3: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y KIT DE CARRERA

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.23
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,69	4,85
Eje 2	4,42	4,59


CARLOS ALBERTO MENDOZA MEJIA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

REGISTRO DE ENTREGA Y RECEPCION DE VEHICULO
**CODIGO: F-67
VERSION: 02
FECHA 09/02/2023**

CARACTERISTICAS GENERALES	KILOMETRAJE		LUGAR Y FECHA	
	De entrega	176630	De entrega	TUSSA - 23-19-24
Color:	De devolución	179120	De devolución	TUSSA - 12-01-25
Modelo:	JAMIE A. MORENO, S.			
Tipo:	Funcionario que entrega		Lic. N°	79-446.529
Placa:	Funcionario que recibe	HENRYNO QUIÑO R.	Lic. N°	677154

INVENTARIO Y CONTROL DE CONDICIONES GENERALES DEL VEHICULO

EXTERIORES	Bueno	Malo	INTERIORES	Bueno	Malo	ACCESORIOS	Bueno	Malo
Luces principales	✓		Calefacción	✓		Gato	✓	
Luz media	✓		Radio-CD	✓		Llave de rueda	✓	
Luz stop - guiñadores	✓		Bocinas	✓		Estuche de llaves	✓	
Antena de radio	✓		Encendedor	NA		Triangulo	✓	
Parabrisas	✓		Espejo retrovisor	✓		Llanta de repuesto	✓	
Espejo lateral izquierdo	✓		Ceniceros	NA		Extintor	✓	
Espejo lateral derecho	✓		Cinturones	✓		Botiquín	✓	
Vidrios laterales	✓		Manijas de vidrios	✓		OTROS		
Parabrisas y ventana trasera	✓		Pisos de goma	✓		SOAT	✓	
4 tapones de llantas	✓		Tapetes	✓		Inspección técnica	✓	
Tapón de gasolina	✓		Funda de asientos	NA				
Carrocería sin golpes	✓		Jalador de puertas	✓				
Parachoques delantero			Sujetador de manos	✓				
Parachoques trasero								
Placas delantera y trasera	✓							

OBSERVACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESTADO  MARCAR CON (X) DONDE SE EVIDENCIEN GOLPES	NIVEL DE COMBUSTIBLE  MARCAR CON (↓) LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
---	---

Observaciones:

.....

.....

Jaimie Moreno
Entregué conforme

Henryno Quiñó Rivas
Recibí conforme