

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

AUTOMÁS
CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTOMÓVILES

No: 00000210-2501
CDA AUTOMÁS VÍA 49
NIT 991214167-9
VÍA 49 N° 67-42 Tel
3176569355
BARRANQUILLA

FECHA
Fecha de prueba: 2025-01-14
Dirección: CALLE 63 B 12B-46

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: PAULO BOLANO SEPULVEDA
Documento de identidad: CC (X) NIT () CE () No: 91434472
Ciudad: BARRANQUILLA Departamento: ATLANTICO

DATOS DEL VEHICULO
Placa: EDR188 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: CAMPERO Modelo: 2020 Cilindraje: 1998 #Motor: 17354
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 100192151110 Combustible: GASOLINA - GAS Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: PAULO BOLANO SEPULVEDA



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad	
		72			71			70	40		
Eficacia Total		Minimo	Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		
64.1		50	%		3970		4552		N		
Eficacia Auxiliar		Minimo	Unidad		1615		3453		N		
22.5		18	%		Eje 1 Izquierdo		Eje 1 Derecho		3347		
					Eje 2 Izquierdo		Eje 2 Derecho		1133		
					Eje 3 Izquierdo		Eje 3 Derecho		3404		
					Eje 4 Izquierdo		Eje 4 Derecho		29.8*		
					Eje 5 Izquierdo		Eje 5 Derecho		30		

Eje 1		4	Eje 2	1,9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	1 10	Unidad	(m/km)
-------	--	---	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial			Inspección Sensorial		
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz interna	CUMPLE	G1 Eje4 Santa Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 Santa Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Suportes	CUMPLE	G1 Anclaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Tjeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Lanta de respueto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pto	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Lalteneria y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojneria	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionalos	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reverse	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

Inspector de apoyo: Jesus Rodriguez
sillas: 5

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2 25
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.47	3.39
Eje 2	1.69	3.23

LUIS CARLOS DE LA HOZ HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.