

INFORME DE RESULTADOS PREVENTIVOS

PREVENTIVA N°: 53485 - 1

PREVENTIVA



CDA Jardín Botánico S.A.S

NIT: 901244575-9

Teléfono: 6045898169

Dirección: Car. 50 C N. 78 - 24

Cludad: MEDELLIN

E-mail: cdajardinbotanicomed@gmail.com

Cel:

REVISIÓN PREVENTIVA

A. INFORMACIÓN GENERAL PRUEBA PREVENTIVA

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO

Fecha de Prueba 2025-01-18 11:56 AM	Nombre o Razón social: OCHOA ERUIN	Documento de Identidad CC.(X) NIT.()	No.1004370202
CL 89A 53 25	Teléfono fijo o Numero de Celular 3225302633	Ciudad: MEDELLIN	Departamento ANTIOQUIA
Correo Electrónico			

3.DATOS DEL VEHÍCULO REVISIÓN PREVENTIVA

Placa GTX308	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2020	Número de licencia de tránsito 10020533633	Blindaje SI() NO(X)	Fecha Matricula 2025-03-17	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión GASOLINA
VIN o Chasis 9FBH5R5B3LM187906	No. de Motor E410C227718	Tipo motor 4 T	Cilindraje (cm3) (si aplica) 1998	Kilometraje 152037	Número de pasajeros (Sin incluir conductor) 4
Potencia (si aplica) 143	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha Vencimiento SOAT 2024-03-17	Conversion GNV SI() NO(X) NA()	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS PREVENTIVOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. MEDICIÓN PREVENTIVA DE INTENSIDAD / INCLINACIÓN DE LAS LUCES (BAJAS, ALTAS, ANTINIEBLA / EXPLORADORAS)

BAJA(S)	Derecha(s)	Intensidad	Valor 1	Valor 2	Valor 3	MINIMA/ RANGO	UNIDAD	SIMULTANEA (SI) (No)
		0.00*				2.5	klux	SI
Izquierda(s)	Intensidad	0.00*				0.5 - 3.5	%	SI
	Inclinación	0.00 *				2.5	klux	SI
ALTA(S)	Derecha(s)	Intensidad	35.2			0.5 - 3.5	%	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	22.9			klux	klux	SI
ANTINIEBLA(S) / EXPLORADORA(S)	Derecha(s)	Intensidad	0.40			klux	klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad						NO
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad		Máxima		Unidad		
		58.1		225		klux		

5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)(PREVENTIVA)

Delantera izquierda	Valor 65.5	Delantera derecha	Valor 65.4	Trasera izquierda	Valor 64.7	Trasera derecha	Valor 70.5	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-----------------	------------	-----------	----------

6. FRENIOS(PREVENTIVA)

	Fuerza Izquierda	Peso Izquierda	Unidad		Fuerza Derecha	Peso Derecha	Unidad	Desequilibrio	Rango (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1			N	Eje 1			N		20-30	>30	%
Eje 2			N	Eje 2			N		20-30	>30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20-30	>30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20-30	>30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20-30	>30	%
Eficacia Total		Valor		Mínimo			Unidad		%		
				50							

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)(PREVENTIVA)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
18	%	Sumatoria Izquierda		N	Sumatoria Derecha		N	

7. DESVIACIÓN LATERAL(PREVENTIVA)(si aplica)

Eje 1 -1.70	Eje 2 -10.3 *	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-10	Unidad m/km
-------------	---------------	-------	-------	-------	--------------	-------------

8. DISPOSITIVOS DE COBRO(PREVENTIVA)(si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad %	Error en Tiempo	Unidad %	Máximo +/-2	Unidad %
---------------------------------	--------------------	----------	-----------------	----------	-------------	----------

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

FOTOGRAFÍA (PREVENTIVA) 1



2025-01-18 GTX308 13:48:17

FOTOGRAFÍA (PREVENTIVA) 2



2025-01-18 GTX308 14:00:59

H. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Desviacion

Fabio De Jesus Ocampo

Freno

Elkin de Jesus Palacio Mazo

Suspension

Elkin de Jesus Palacio Mazo

Foto

Elkin de Jesus Palacio Mazo

Inspeccion visual

Fabio De Jesus Ocampo

Luces

Fabio De Jesus Ocampo

I. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA PARA LA REVISIÓN PREVENTIVA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivonne De Geovannis Lindo Mercado".

Ivonne De Geovannis Lindo Mercado