

INFORME DE REVISIÓN PREVENTIVA PARA VEHÍCULOS

No: 00004555-2412
CDA
CDA SANTA LIBRADA
Automotriz
NIT 900554707-0
KR 11 69 G 03-09-15-21-25-
31-33-39-41 SUR Tel 3906322
BRADA
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2024-12-30	Nombre o razón social: SEGURA CORTES ANGEL CAMILO	Documento de identidad: CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT. (<input type="checkbox"/>) CE. (<input type="checkbox"/>)			No.	1031160398	
Dirección: CLL 76 B BIS #16 H 43 SUR	Teléfono: 3222386494	Ciudad: BOGOTA			Departamento:	DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: NUU864	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: AUTOMOVIL	Modelo: 2025	Cilindraje: 1333	Kilometraje: 2185	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10033110970	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa: Conductor: SEGURA CORTES ANGEL CAMILO			
							



Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono (CO)			Dióxido de carbono (CO ₂)			Oxígeno (O ₂)			Hidrocarburo (como hexano) (HC)			Oxido Nitroso (NO)						
		CO	Valor	Norma	Unidad	CO ₂	Valor	Norma	Unidad	O ₂	Valor	Norma	Unidad	HC	Valor	Norma	Unidad	NO	Valor	Norma
560	Ralenti	0.05	<=0.8	%	Ralenti	14.7	>=7	%	Ralenti	0.0	<=5	%	Ralenti	28	<=160	ppm	Ralenti			
2260	Cruero	0.05	<=0.8	%	Cruero	14.7	>=7	%	Cruero	0.1	<=5	%	Cruero	34	<=160	ppm	Cruero			

Inspección Sensorial							
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha		CUMPLE
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha		CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE
G1 Rotulias Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1 Rotulias Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho		CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho		CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho		CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato		CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura		CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta		CUMPLE	G1 Tapiceria		CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor		CUMPLE	G1 Cojineria		CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin		CUMPLE	G1 Caja de Direccion		CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Serafines de advertencia		CUMPLE	G1 Terminales		CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Brazos Axiales		CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Bastidor		CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Pisos		CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia		CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo		CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION

GDA

Centro de Diagnóstico Automotriz
SANTA LURADA

NIT. 900.554.707-0

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.25	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.65	5.48
Eje 2	4.53	4.63

RESULTADO: APROBADO

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Temperatura por método aceleración por tiempo

Temperatura por método aceleración por tiempo

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A