



CDA AUTOSUR E.U.  
NIT: 9002394273  
AV. CIRC. 22 SUR 36  
Tel: 8367031  
PITALITO - Huila  
cdaautosur@hotmail.com

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

Fecha de prueba  
2021-11-27 08 05 09

Dirección  
BARRIO SAN MARTIN

Correo Electrónico  
clientescdaautosur@hotmail.co

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Nombre o Razón social MARIA ELENA MUÑOZ QUINTERO	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 26566864
Teléfono fijo o Número de Celular 3138768762	Ciudad SAN AGUSTIN
	Departamento Huila

## 3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa S2S125	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2018	Número de licencia de tránsito 10018283096	Fecha de matrícula 2018-02-27	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBH5R5B3JM026201
No de motor E410C098747	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1998	Kilometraje 163489	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 143	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2022-02-20	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 4. MEDICIÓN DE INTENSIDAD / INCLINACIÓN DE LAS LUCES (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (Si) (No)
		Inclinación	24.3			2.5	klux	SI
Izquierda(s)	Intensidad	20.2				0.5 a 3.5	%	
	Inclinación	2.50				2.5	klux	
Alta(s)	Intensidad	37.4				0.5 a 3.5	%	SI
	Izquierda(s)	36.1				klux	klux	SI
Antiniebla(s)/ Exploradora(s)	Derecha(s)	0.00				klux	klux	SI
	Izquierda(s)	0.00				klux	klux	SI
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 118			Máxima 225	Unidad klux	

## 5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínima	Unidad
Izquierda	73.0	Derecha	60.0	Izquierda	43.0	Derecha	44.0	40	%

## 6. FRENS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	3136	4240	N	Eje 1	3018	4320	N	3.76	20	30	%
Eje 2	2372	2900	N	Eje 2	2136	3220	N	9.94	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total				Valor		Mínimo		Unidad			
				72.6		50		%			

## 6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
30.6	18	%	Sumatoria Izquierdo	2381	N	Sumatoria Derecho	2117	7540 N

## 7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo (+/-)10	Unidad m/Km
-0.74	-1.62					

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	2.22	1.79				
DERECHA	1.89	1.69				1.58

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)


APROBADO: SI  NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
LUXOMETRO	TECNOLUX	0192	ALTAIR COMBI			
FRENOMETRO	MOTORSCAN	0748000160076-00016	TRUCK4400			
BANCO SUSPENSIÓN	MOTORSCAN	0711000102039-00010	TESTER2200			
DESVIACIÓN LATERAL	MOTORSCAN	0711000102039-00010	TESTER2200			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

PRUEBA	INSPECTOR
LUXOMETRO	JONNIAR ALEXANDER GUEVARA SANCHEZ
CAMARA	CRISTIAN RODOLFO GOMEZ ROMERO
FRENOMETRO	CRISTIAN RODOLFO GOMEZ ROMERO
VISUAL	CRISTIAN RODOLFO GOMEZ ROMERO
BANCO SUSPENSIÓN	JONNIAR ALEXANDER GUEVARA SANCHEZ
DESVIACIÓN LATERAL	JONNIAR ALEXANDER GUEVARA SANCHEZ

OMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



LUISA MARÍA RUIZ VILLADA  
Director técnico

Fin del informe