

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005727-2111



CDA MAXITEC S.A.S.  
NIT 900158425-0  
CL 5A N° 10-06-38 BRR LAS  
AVENIDAS - FLORENCIA Tel  
4343879

## FECHA

Fecha de prueba:  
2021-11-29

Dirección:

Nombre o razón social:  
NORBERTO BAUTISTA  
CR 8 7 53 BRR LAS DAMAS

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de Identidad:  
CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 1115949769

Ciudad: PUERTO RICO Departamento: CAQUETA

Placa: WGK700 Marca: RENAULT  
Servicio: PÚBLICO No Licencia Tránsito: 10019438527  
Combustible: GASOLINA Color: BLANCO ARTICA

## DATOS DEL VEHICULO

Línea: DUSTER DYNAMIQUE 4X4 Clase: CAMPERO Modelo: 2015 Cilindrada: 1998 Kilometraje: 45390

Empresa: NORBERTO BAUTISTA



Suspensión (Si aplica)

	Delantera Izquierda	Valor 66	Delantera Derecha	Valor 72	Trasera Izquierda	Valor 50	Trasera Derecha	Valor 56	Mínimo 40	Unidad %
Frenos										
Eficacia Total	Mínimo 59,7	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2350	Peso N 3335	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2280	Peso N 3924	Unidad N 3
			Eje 2 Izquierdo	1460	2845		Eje 2 Derecho	1290	2256	N 11,6
Eficacia Auxiliar										
	Mínimo 7,5*	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho			
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho			
Desviación Lateral										
Eje 1	-1	Eje 2	3	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Visual										
G1: ASI										
G1: ESI										
G2: PER										
G2: SO	G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda				NO APLICA
G2: RO	G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha				NO APLICA
G2: RO	G1 Andaje sillas		CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda				NO APLICA
G2: RE	G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha				NO APLICA
G2: AN	G1 Aseo General		CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda				NO APLICA
G2: TI	G1 Espejos		CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Derecho				CUMPLE
G3: LIN	G2 Pernos		CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Izquierdo				CUMPLE
G3: RE	G2 Soportes		CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Derecho				CUMPLE
G3: PI	G2 Rotulas Superiores		CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Izquierdo				CUMPLE
G3: DI	G2 Rotulas Inferiores		CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Derecho				NO APLICA
G4: PA	G2 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Izquierdo				NO APLICA
G4: VE	G2 Amortiguadores		CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Derecho				NO APLICA
G4: PU	G2 Tijeras		CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Izquierdo				NO APLICA
G4: CL	G3 Limpieperabrisas		CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Derecho				NO APLICA
G4: SA	G3 Retrovisores		CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Izquierdo				NO APLICA
G5: DIR	G3 Pito		CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura				CUMPLE
G5: SIC	G3 Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería				CUMPLE
G5: RE	G4 Parabrisas		CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cajonería				CUMPLE
	G4 Ventanillas		CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección				CUMPLE
G1: CA	G4 Puertas		CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales				CUMPLE
G2: SIS	G4 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales				CUMPLE
G3: INI	G4 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor				CUMPLE
RES	G5: Direccionales		CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos				NO APLICA
NOTAS (Eje)	G5: Stop		CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia				NO APLICA
Frer	G5: Reversa		CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo				NO APLICA

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

G1: CARRERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,01
Izquierda		Derecha
Eje 1	1,98	2,01
Eje 2	2,87	2,89

Nota:

EDUARD FABIAN ALFONSO CUENCA  
NOMBRE Y FIRMA DE PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Scanned with CamScanner