



RAMIRAUTOS
Ingeniería Automotriz
Nit. 12.240.257-9

**REVISIÓN BIMESTRAL
RESOLUCIÓN 315 DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

No. 13047

NOMBRE DEL PROPIETARIO Nemesio Andres Orozco C.C. 1080931212		NOMBRE DEL CONDUCTOR Luis Alberto Orozco C.C. 1080433839	
TELEFONO 3133795414.		TELEFONO 3123473014.	

MARCA Renault.	EMPRESA Bútrabcoal	KILOMETRAJE 98316	No. INTERNO 4003
TIPO Duster	MODELO 2021	PLACA 52S146	28 01 MES 2025

DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA
NIVELES											
Aceite de motor y viscosidad	/	/	/	Silenciador exhosto	/	/	/	Timón de dirección	/	/	/
Aceite de dirección	/	/	/	Tubo de escape	/	/	/	Indicadores tablero instrum	/	/	/
Líquido de dirección	/	/	/	Catalizador de gases	/	/	/	Asientos	/	/	/
Líquido de frenos	/	/	/	Cauchos suspensión	/	/	/	Cinturones de seguridad	/	/	/
Refrigerante motor	/	/	/	Tijeras suspensión	/	/	/	Pedal freno	/	/	/
Líquido de embrague	/	/	/	Carter de motor	/	/	/	Pedal acelerador	/	/	/
MOTOR											
Mangueras	/	/	/	Muelle trasero izquierda	/	/	/	Palanca de cambios	/	/	/
Correas	/	/	/	Caja de dirección	/	/	/	Freno estacionamiento	/	/	/
Tensión correas	/	/	/	Terminales de dirección	/	/	/	EXTERIOR			
Filtro de aire	/	/	/	Brazo de dirección	/	/	/	Panorámico	/	/	/
Instalación de alta	/	/	/	Puente Chasis	/	/	/	Luces altas	/	/	/
Tapa del distribuidor	/	/	/	Largueros chasis	/	/	/	Luces medias	/	/	/
Tapa refrigerante	/	/	/	Amortiguadores	/	/	/	Direccionales	/	/	/
Tapa aceite motor	/	/	/	Rotulas	/	/	/	Luz parqueo	/	/	/
FUGAS											
Aceite motor	/	/	/	Llanta delantera derecha	/	/	/	Luz freno	/	/	/
Aceite caja de velocidades	/	/	/	Llanta delantera izquierda	/	/	/	Luz reversa	/	/	/
Aceite diferencial	/	/	/	Llanta trasera derecha	/	/	/	Luz placa	/	/	/
Líquidos frenos	/	/	/	Llanta trasera izquierda	/	/	/	Baterías	/	/	/
Bomba de dirección	/	/	/	Llanta interna derecha	/	/	/	Cierre capot	/	/	/
Caja de dirección	/	/	/	Llanta interna izquierda	/	/	/	Estado carrocería	/	/	/
Bomba de embrague	/	/	/	Repuestos	/	/	/	Pito	/	/	/
Combustible	/	/	/	Espárragos	/	/	/	Limpia brisas	/	/	/
Aceite amortiguadores	/	/	/	Chapetas	/	/	/	Luces bajas	/	/	/
Refrigerante motor	/	/	/	Rines	/	/	/	Espejo derecho	/	/	/
SEGURIDAD											
Extintor	/	/	/	Caja de herramientas	/	/	/	Señales	/	/	/
Botiquín	/	/	/	Gato	/	/	/	Cruceta	/	/	/

DOCUMENTOS

SOAT	03	09	28	Revisión técnico mecánica	23	09	15	Pólizas de responsabilidad	DIA	MES	ANO
Tarjeta de Operación	79.	10	26	Licencia de conducción	15	12	26	Tarjeta de control	DIA	MES	ANO

ESTADO GENERAL

BUENO

ACEPTABLE

DEFICIENTE

Cumple las normas de bioseguridad

Realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al consecutivo # **OK**

OBSERVACIONES:

PRÓXIMA REVISIÓN

28 MAR 2025

INPECTOR: *Jhon Alvarado Ramírez Jr.*

EMPRESA: *RAMIRAUTOS*

CLIENTE: *Luis Alberto Orozco*
C.C. 1080933839

Calle 17 Sur No. 4 -30 Barrio La Virginia

Celular 316 515 9892 Pitalito - Huila