



REVISION PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL  
PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZADO SAS

NIT: 800 055 468-1

VEHICULO: EQ0109



DATOS DE LA INSPECCION

Fecha: 30-01-2020	Fecha Siguiente: 30-11-2020
Odometro:	
Conductor: Oscar Atehortua	
Creado Por: Juan Carlos Franco	

DATOS DEL VEHICULO

No de Licencia de Transito	Modelo	Placa	Servicio	Clase	Marca	Linea	Combustible	VIN o Chasis
1801469652		EQ0109	Publico	Bus	Chevrolet	W152	Diesel	HGCN15274802989

LLANTA 1

Novedad	Comentario o Novedad	Calificacion (Aprobado-Rechazado)
Profundidad Interior (Llanta 1)		Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		Aprobado
Estado Llanta 1	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	Aprobado

LLANTA 2

Novedad	Comentario o Novedad	Calificacion (Aprobado-Rechazado)
Profundidad Interior (Llanta 2)		Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		Aprobado
Estado Llanta 2	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	Aprobado

LLANTA 3

Novedad	Comentario o Novedad	Calificacion (Aprobado-Rechazado)
Profundidad Interior (Llanta 3)		Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 3)		Aprobado
Estado Llanta 3	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	Aprobado

LLANTA 4

Novedad	Comentario o Novedad	Calificacion (Aprobado-Rechazado)
Profundidad Interior (Llanta 4)		Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 4)		Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 4)		Aprobado
Estado Llanta 4	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	Aprobado

LLANTA 5

Novedad	Comentario o Novedad	Calificacion (Aprobado-Rechazado)
Profundidad Interior (Llanta 5)		Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 5)		Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 5)		Aprobado
Estado Llanta 5	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	Aprobado

LLANTA 6

Novedad	Comentario o Novedad	Calificacion (Aprobado-Rechazado)
Profundidad Interior (Llanta 6)		Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 6)		Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 6)		Aprobado
Estado Llanta 6	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	Aprobado

LLANTA DE REPUESTO

Novedad	Comentario o Novedad	Calificacion (Aprobado-Rechazado)
Profundidad Interior (Llanta R)		Aprobado
Profundidad Centro (Llanta R)		Aprobado

Profundidad Exterior (Llanta R)  
Estado Llanta R

Aprobado  
Rechazado

### RUEDA DELANTERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Bujes y Pasadores	REPRUEBA: SI PRESENTA JUEGO	Aprobado
Rodillo de Bacin	REPRUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Esferas y Tijeras	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Braso de Direccion	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Terminal de Direccion	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado
Barra de Direccion	REPRUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa - sellado Aprobado
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS	No se revisa - Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	No se revisa - Aprobado
Disco	REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR, SURCOS O RAYONES	No se revisa - Aprobado
Fuga de Liquido de Frenos		Aprobado
Muelle O Bombona Neumatica	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRIA (DIFERENCIA EN EL NUMERO DE HOJAS A CADA LADO)	Aprobado
Buje de Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	No aplica - Aprobado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aprobado

### RUEDA DELANTERA DERECHA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Bujes y Pasadores	REPRUEBA: SI PRESENTA JUEGO	Aprobado
Rodillo de Bacin	REPRUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Esferas y Tijeras	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Braso de Direccion	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Terminal de Direccion	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado
Barra de Direccion	REPRUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa - Aprobado sellado
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS	No se revisa - Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	No se revisa - Aprobado
Disco	REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR, SURCOS O RAYONES	No aplica - Aprobado
Fuga de Liquido de Frenos		Aprobado
Muelle O Bombona Neumatica	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRIA (DIFERENCIA EN EL NUMERO DE HOJAS A CADA LADO)	Aprobado
Buje de Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	No aplica - Aprobado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aprobado

### RUEDA TRASERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Rodillo de Bacin	REPRUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa - Aprobado sellado
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS	No se revisa - Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA.	No se revisa - Aprobado
Fuga de Liquido de Frenos		Aprobado
Muelle o Bombona Neumatica	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRIA (DIFERENCIA EN EL NUMERO DE HOJAS A CADA LADO), FUGA DE AIRE	Aprobado
Buje de Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	No aplica - Aprobado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aprobado

### RUEDA TRASERA DERECHA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Rodillo de Bacin	REPRUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa - Se llado Aprobado
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS	No se revisa - Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA.	No se revisa - Aprobado
Fuga de Liquido de Frenos		Aprobado
Muelle o Bombona Neumatica	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRIA (DIFERENCIA EN EL NUMERO DE HOJAS A CADA LADO), FUGA DE AIRE	Aprobado
Buje de Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	No aplica - Aprobado

Fuga de Aceite FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR Aprobado

### SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS

Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Luces Estacionarias	Aprobado
Carga de Batería	Aprobado
Nivel del Líquido de Batería	Aprobado
Limpia Brisa	Aprobado
Luces Internas	Aprobado
Pito	Aprobado
Pito de Reversa	Aprobado

### SISTEMA ELECTRICO DELANTERO IZQUIERDO

Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional	Aprobado
Luz Alta	Aprobado
Luz Media	Aprobado
Luz Baja	Aprobado

### SISTEMA ELECTRICO DELANTERO DERECHO

Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional	Aprobado
Luz Alta	Aprobado
Luz Media	Aprobado
Luz Baja	Aprobado

### SISTEMA ELECTRICO TRASERO IZQUIERDO

Novedad	Comentario o novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional		Aprobado
Luz de Freno		Aprobado
Luz de Reversa		Aprobado
Luz Principal	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	Aprobado

### SISTEMA ELECTRICO TRASERO DERECHO

Novedad	Comentario o novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional		Aprobado
Luz de Freno		Aprobado
Luz de Reversa		Aprobado
Luz Principal	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	Aprobado

### SISTEMA DE FRENO GENERAL

Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Fugas de Aire	Aprobado
Fugas de Líquido de Frenos	Aprobado
Recipientes y Tanques (Tarros)	Aprobado
Tensión de Emergencia	Aprobado

### VARIOS

Novedad	Comentario o novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado de Sillería		Aprobado
Barras Estabilizadoras		Aprobado
Bujes de Barra Estabilizadora		Aprobado
Cardanes y Cruzetas		Aprobado
Fugas de Aceite		Aprobado
Cinturones de Seguridad		Aprobado
Ventanas y Martillos de Emergencia		Aprobado
Retrovisores		Aprobado
Vidrios		Aprobado
Plumillas		Aprobado

### Firmas

Firmado Por: Manuel Franco V

Fecha de Firma: 30 oct. 2020

Certificado sin firma de un Ingeniero Mecánico no es válido.