

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

REVISION PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL
PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZADO SAS



NIT: 800 055 468-1

VEHICULO: THN798

DATOS DE LA INSPECCION

Fecha: 31/oct/2020 Fecha Siguiente: 31/dic/2020

Odometro: 217.947.

Conductor: Luis Fernando Diaz Cano # 3113066256.

Creado Por: Nuevo Tranciy

DATOS DEL VEHICULO

No de Licencia de Transito	Modelo	Placa	Servicio	Clase	Marca	Línea	Combustible	VIN o Chasis
10016919136	2017	THN798	PERCU	BS MINO.	FC90		Diesel	4F3TC9ULH1XPF10971

LLANTAS DELANTERAS

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado Llanta (Llanta Derecha)	SIERRA 235/75 R 17,5	Aprobado.
Estado Llanta (Llanta Izquierda)	SIERRA 235/75 R 17,5	Aprobado.

LLANTAS TRASERAS DERECHA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado Llanta (Llanta Interna)	HANKOOK 235/75 R 17,5	Aprobado.
Estado Llanta (Llanta Externa)	HANKOOK 235/75 R 17,5	Aprobado.

LLANTA TRASERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado Llanta (Llanta Interna)	HANKOOK 235/75 R 17,5	Aprobado.
Estado Llanta (Llanta Externa)	HANKOOK 235/75 R 17,5	Aprobado.

LLANTA DE REPUESTO

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado Llanta Repuesto	MICHELIN 235/75 R 17,5.	Aprobado.

RUEDA DELANTERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Bujes y Pasadores	REPRUEBA: SI PRESENTA JUEGO	Aprobado
Rodillo de Bocin	REPRUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Esfieras y Tijeras	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Brazo de Dirección	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Terminal de Dirección	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado
Barra de Dirección	REPUREBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisó - Aprobado
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS	No se revisó. Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	Aprobado
Disco	REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR, SURCOS O RAYONES	No Aprobado - Aprobado
Fuga de Líquido de Frenos		Aprobado
Muelle O Bombona Neumática	REPRUEBA: SOLDURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIA EN EL NUMERO DE HOJAS A CADA LADO)	Aprobado
Buje de Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	Aprobado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aprobado

RUEDA DELANTERA DERECHA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Bujes y Pasadores	REPRUEBA: SI PRESENTA JUEGO	Aprobado
Rodillo de Bocin	REPRUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Esfieras y Tijeras	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Brazo de Dirección	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Terminal de Dirección	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado

Barra de Dirección	REPREUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS SOLO SI TIENE	Aprobado
Amortiguador	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUEBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	Aprobado
Campana	SURCOS	No se revisó
Zapatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUEBA: FRACTURAS	Se revisó
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA.	Aprobado
Disco	REPUEBA: FRACTURAS, ESCALAR, SURCOS O RAYONES	Aprobado
Fuga de Líquido de Frenos		No revisado
Muelle O Bombona Neumática	REPUEBA: SOLDURA, FRACTURAS, ASIMETRIA (DIFERENCIA EN EL NUMERO DE HOJAS A CADA LADO)	No aplicó
Rueda de Muelle	REPUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	Aprobado
Luga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aprobado

RUEDA TRASERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario o Novedad	
Rodillo de Bocin	REPREUBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO SOLO SI TIENE	A p. rodillo.
Amortiguador	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa. A p. rodillo.
Campana		Se llena.
Zapatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS	No se revisa. A p. bocin
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA.	A p. bocin.
Fuga de Liquido de Frenos		A p. bocin.
Muelle o Bombona Neumatica	REPREUBA: SOLDURA, FRACTURAS, ASIMETRIA (DIFERENCIA EN EL NUMERO DE HOJAS A CADA LADO), FUGA DE AIRE	A p. bocin.
Buje de Muelle	REPREUBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	A p. bocin.
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	A p. bocin.

BLUEDA TRASERA DERECHA

RUEDA TRASERA DERECHA		Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Novedad			
Rodillo de Bacín	REPROUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO		Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE		Rechazado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS		No se revisó - Rechazado
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS		Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA.		No se revisó - Aprobado
Fuga de Líquido de Frenos			Aprobado
Muelle o Bombona Neumática	REPROUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIA EN EL NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO), FUGA DE AIRE		Aprobado
Buje de Muelle	REPROUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA		Aprobado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR		Aprobado

SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS

SISTEMA ELÉCTRICO / ACCESORIOS	Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Luces Estacionarias		Aprobado.
Carga de Batería		Aprobado.
Nivel del Líquido de Batería		Aprobado.
Limpia Brisa		Aprobado.
Luces Internas		Aprobado.
Pito		Aprobado.
Pito de Reversa		Aprobado.

SISTEMA ELECTRICO DEL ANTERO IZQUIERDO

Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional	Aprobado
Luz Alta	Aprobado
Luz Media	Aprobado
Luz Baja	Aprobado

SISTEMA ELECTRICO DEL ANTERIOR DERECHO

SISTEMA ELÉCTRICO DELANTERO DERECHO	Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional		Aprobado
Luz Alta		Rechazado
Luz Media		Rechazado
Luz Baja		Rechazado.

SISTEMA ELECTRICO TRASERO IZQUIERDO

Novedad	Comentario o novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional		<i>Aprobado</i>
Luz de Freno		<i>Aprobado</i>

F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	impr Part Pct SIS
%	&	/	-	*					
5									

Luz de Reversa PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS Aprobado
Luz Principal PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS Aprobado

SISTEMA ELECTRICO TRASERO DERECHO

Novedad	Comentario o novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional		Aprobado
Luz de Freno		Aprobado
Luz de Reversa	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	Aprobado
Luz Principal	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	Aprobado

SISTEMA DE FRENIOS GENERAL

Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Fugas de Aire	Aprobado
Fugas de Líquido de Frenos	Aprobado
Recipientes y Tangues (Tarros)	Aprobado
Tension de Emergencia	Aprobado

VARIOS

Novedad	Comentario o novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado de Silletería		Aprobado
Barras Estabilizadoras		Aprobado
Bujes de Barra Estabilizadora		Aprobado
Cardanes y Cruzetas		Aprobado
Fugas de Aceite		Aprobado
Cinturones de Seguridad		Aprobado
Ventanas y Martillos de Emergencia		Aprobado
Retrovisores		Aprobado
Vidrios		Aprobado
Plumillas		Aprobado

Firmas

Firmado Por:	Mauricio Franeck V.	Fecha de Firma: 31/07/2020
Certificado sin firma de un Ingeniero Mecánico no es válido.		