



REVISION PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL
PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZADO SAS

NIT: 800 055 468-1

VEHICULO: ESY441



DATOS DE LA INSPECCION

Fecha:	31-08-2020	Fecha Siguiente:	31-08-2020
Odómetro:	128039		
Conductor:	John Fredy Giraldo		
Creado Por:	Mario neufranco		

DATOS DEL VEHICULO

No de Licencia de Trámite	Modelo	Placa	Servicio	Clase	Marca	Línea	Combustible	VIN o Chasis
10016518794	2019	ESY441	Publico	Bus	Mercedes	FRK	Diesel	HGCFRR10X8000605

LLANTAS DELANTERAS

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado Llanta (Llanta Derecha)	Maxxis 285/75 R 17,5	Aprobado
Estado Llanta (Llanta Izquierda)	Maxxis 285/75 R 17,5	Aprobado

LLANTA TRASERAS DERECHA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado Llanta (Llanta Interna)	Sierra 235/75 R 17,5	Aprobado
Estado Llanta (Llanta Externa)	Sierra 235/75 R 17,5	Aprobado

LLANTA TRASERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado Llanta (Llanta Interna)	Maxxis 235/75 R 17,5	Aprobado
Estado Llanta (Llanta Externa)	Maxxis 235/75 R 17,5	Aprobado

LLANTA DE REPUESTO

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado Llanta Repuesto	Sierra 235/75 R 17,5	Aprobado

RUEDA DELANTERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Bujes y Pasadores	REPRUEBA: SI PRESENTA JUEGO	Aprobado
Rodillo de Bocin	REPRUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Esfueras y Tijeras	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Brazo de Direccion	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Terminal de Direccion	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado
Barra de Direccion	REPUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUEBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No revisar - Se limpia
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUEBA: FRACTURAS	No revisar - Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	Aprobado
Disco	REPUEBA: FRACTURAS, ESCALAR, SURCOS O RAYONES	No aprobado - Aprobado
Fuga de Liquido de Frenos		Aprobado
Muelle O Bombona Neumatica	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRIA (DIFERENCIA EN EL NUMERO DE HOJAS A CADA LADO)	Aprobado
Buje de Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	Aprobado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aprobado

RUEDA DELANTERA DERECHA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Bujes y Pasadores	REPRUEBA: SI PRESENTA JUEGO	Aprobado
Rodillo de Bocin	REPRUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Esfueras y Tijeras	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Brazo de Direccion	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Terminal de Direccion	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado

S % & / () Insert		
Barra de Dirección	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Amortiguador	REPUREBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS SOLO SI TIENE	Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa - Se hace
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS	No se revisa - Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	Aprobado
Disco	REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR, SURCOS O RAYONES	No aprobado - Aprobado
Fuga de Líquido de Frenos		Aprobado
Muelle o Bombona Neumática	REPUREBA: SOLDURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIA EN EL NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	No aprobado - Aprobado
Buje de Muelle	REPUREBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	Aprobado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aprobado
RUEDA TRASERA IZQUIERDA		
Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Rodillo de Bocín	REPUREBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa - Se hace
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS	Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA.	No se revisa - Aprobado
Fuga de Líquido de Frenos		Aprobado
Muelle o Bombona Neumática	REPUREBA: SOLDURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIA EN EL NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO), FUGA DE AIRE	Aprobado
Buje de Muelle	REPUREBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	Aprobado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aprobado
RUEDA TRASERA DERECHA		
Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Rodillo de Bocín	REPUREBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa - Se hace
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS	No se revisa - Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA.	Aprobado
Fuga de Líquido de Frenos		Aprobado
Muelle o Bombona Neumática	REPUREBA: SOLDURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIA EN EL NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO), FUGA DE AIRE	Aprobado
Buje de Muelle	REPUREBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	Aprobado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aprobado
SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS		
Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Luces Estacionarias		Aprobado
Carga de Batería		Aprobado
Nivel del Líquido de Batería		Aprobado
Limpia Brisa		Aprobado
Luces Internas		Aprobado
Pito		Aprobado
Pito de Reversa		Aprobado
SISTEMA ELECTRICO DELANTERO IZQUIERDO		
Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional		Aprobado
Luz Alta		Aprobado
Luz Media		Aprobado
Luz Baja		Aprobado
SISTEMA ELECTRICO DELANTERO DERECHO		
Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional		Aprobado
Luz Alta		Aprobado
Luz Media		Aprobado
Luz Baja		Aprobado
SISTEMA ELECTRICO TRASERO IZQUIERDO		
Novedad	Comentario o novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional		Aprobado
Luz de Freno		Aprobado

			F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Impresión Pantalla
Luz de Reversa	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS											Aprobado
Luz Principal												Aprobado
SISTEMA ELECTRICO TRASERO DERECHO												
Novedad	Comentario o novedad		Calificación (Aprobado-Rechazado)									
Direccional			Aprobado									
Luz de Freno			Aprobado									
Luz de Reversa	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS		Aprobado									
Luz Principal			Aprobado									
SISTEMA DE FRENIOS GENERAL												
Novedad	Comentario o novedad		Calificación (Aprobado-Rechazado)									
Fugas de Aire			Aprobado									
Fugas de Líquido de Frenos			Aprobado									
Recipientes y Tanques (Tarros)			Aprobado									
Tension de Emergencia			Aprobado									
VARIOS												
Novedad	Comentario o novedad		Calificación (Aprobado-Rechazado)									
Estado de Sillería	Doranza blanda Muy S.		Aprobado									
Barras Estabilizadoras			Aprobado									
Bujes de Barra Estabilizadora			Aprobado									
Cardanes y Cruzetas			Aprobado									
Fugas de Aceite			Aprobado									
Cinturones de Seguridad			Aprobado									
Ventanas y Martillos de Emergencia			Aprobado									
Retrovisores			Aprobado									
Vidrios			Aprobado									
Plumillas			Aprobado									
Firmas												
Firmado Por: <i>Manuel Fincos V</i>			Fecha de Firma: 31/01/2020									
Certificado sin firma de un Ingeniero Mecánico no es válido.												

