

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-02-12	Nombre o razón social DANNY STEVEN SALDARRIAGA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1128476626
Dirección CR 39 A 67 45	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa WNS834	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster expression
Modelo 2016	No. de licencia de transito 10028260926	Fecha Matrícula 2015-12-28	Color Blanco artica	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHS1A63GM584017
No. Motor A402C051125	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 237833	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 80.50	Delantera Derecha	Valor 77.30	Trasera Izquierda	Valor 75.00	Trasera Derecha	Valor 81.50	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
53.40	50	%	Eje 1 izquierdo	1640.00	3898.00	N	Eje 1 Derecho	1818.00	3914.00	N	9.79	30 %
			Eje 2 izquierdo	1757.00	2566.00	N	Eje 2 Derecho	1859.00	2864.00	N	5.49	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
14.80*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 -0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Pernos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.22
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.11	3.24
Eje2	3.10	3.24

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)