

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000375-2501



CDA CHAPINERO SAS  
NIT 901152647-5  
AK 14 # 60-31/33/35/37 Tel  
3058273478  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-01-14	Nombre o razón social: MANUEL RAYO TAPIAS	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )				No. 14206645	
Dirección: CRA 1C 978 SUR	Telefono: 3153139847	Ciudad: BOGOTÁ				Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: JOW707	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2021	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 113510	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10021443590	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: MANUEL RAYO TAPIAS		



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 79	Delantera Derecha	Valor 79	Trasera Izquierda	Valor 70	Trasera Derecha	Valor 77	Mínimo 40	Máximo 30	Unidad %	
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo 64,6	Unidad 50	%	Eje 1 Izquierdo 2773	Fuerza 4365	Unidad N	Eje 1 Derecho 2773	Fuerza 4179	Unidad N	Desequilibrio 0	Máximo 30
Eficacia Auxiliar	Mínimo 24,7	Unidad 18	%	Eje 2 Izquierdo 2100	Fuerza 2982	Unidad N	Eje 2 Derecho 1836	Fuerza 3120	Unidad N	Desequilibrio 12,6	Máximo 30
Desviación Lateral											
Eje 1	-1,4	Eje 2	4,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Ilanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Ilanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Ilanta Derecha	CUMPLE				
G1 Anchaje sillín	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 Ilanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Ilanta Derecha	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 Ilanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Ilanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Terminal Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE				
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE				
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE				
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE				
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE				
G1 Resortes e Ballestas	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE				
G1 Limpiparabrisas	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Ilantera de respuesta	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Ilantera y Pintura	CUMPLE				
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Ilantera y Pintura	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Tapicera	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Ilantera de advertencia	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Ilantera Derecha	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Ilantera Derecha	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Ilantera Derecha	CUMPLE	G1 Ilantera	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Ilantera Derecha	CUMPLE	G1 Ilantera Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				

G1: CARROCERIA  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
G5: SISTEMA ELECTRICO  
G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS  
G8: RINES  
G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G11: CHASIS  
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)

Rueda De Repuesto	3.56
Izquierda	Derecha
Eje 1	3.61
Eje 2	3.45
	2.98
	3.1

YEISON MANUEL FLOREZ NIÑO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.