

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00003434-2502

CDA SANTAMARÍA SAS  
NIT 901233830-5  
CLL 22 N° 1-97 PTE. DE  
VILLAMARIA LT 1 VILLAMARIA -  
CALDAS Tel 8774000

## FECHA

Fecha de prueba:		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
2025-02-12		Nombre o razón social: CAMILO CASTAÑO			Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 9977120		
Dirección:		CR 40 73 46		Telefono:	3136420000	Ciudad:	VILLAMARIA

## DATOS DEL VEHICULO

Placa: WNK183	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER DYNAMIQUE 4X4	Clase: CAMPERO	Modelo: 2015	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 307138
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10022981641	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO ARTICA	Empresa:	Conductor:	



Fecha 2025-02-12, Placa WNK183 Hora 13-48



Fecha 2025-02-12, Placa WNK183 Hora 13-50

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 72	Delantera Derecha	Valor 70	Trasera Izquierda	Valor 66	Trasera Derecha	Valor 65	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
58,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	2863	N	Eje 1 Derecho	3012	N	4,9	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1328	N	Eje 2 Derecho	1446	N	8,2	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
20,4	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

## Desviación Lateral

Eje 1	-8,4	Eje 2	-5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

## Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Interna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Servofreno deteriorado o con fugas.	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdidas o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pérdidas de líquido en los tubos, mangueras o en las conexiones.	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroidos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION	G13: FRENOS
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS	
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO	

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.99	
Izquierda		Derecha
Eje 1	2,83	2,8
Eje 2	7,06	7,03

DANIEL FERNANDO GONZALEZ POLANÍA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.