

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



Centro de Diagnóstico Automotor del Oriente AGENCIA LLANOGRANDE , NIT: 900130135-8  
Km 2 vía Llanogrande vereda Chipre, RIONEGRO (ANTIOQUIA)  
TEL: 4482301

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2025-02-18	Nombre o razón social MARTHA LUZ ROMERO ANGARITA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 42781054
Dirección DIAG 85B 39E 36	Teléfono 99999999	Ciudad Rionegro

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa JYW717	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10023296934	Fecha Matrícula 2021-07-02	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD405NM940427
No. Motor A460D017745	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 239938	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
		-	dBA	Baja Derecha	8.26	2.5	klux/1m	2.46	0.5 - 3.5 %	53.90	225	klux/1m
				Baja Izquierda	12.50	2.5	klux/1m	2.97	0.5 - 3.5 %			

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 55.30	Delantera Derecha	Valor 54.90	Trasera Izquierda	Valor 53.20	Trasera Derecha	Valor 47.00	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 izquierdo	3150.00	4213.00	N	Eje 1 Derecho	2976.00	4017.00	N	5.52	30 %
74.10	50	%	Eje 2 izquierdo	2596.00	3673.00	N	Eje 2 Derecho	2485.00	3213.00	N	4.28	30 %
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
25.90	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

9. Desviación lateral

Eje 1 1.85	Eje 2 -14.10*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	------------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia %	Error en tiempo %	Máximo	Unidad %
-----------------------------------	----------------------	-------------------	--------	----------

11. Emisiones de gases

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO		Dióxido de carbono CO2		Oxígeno O2		Hidrocarburo (como Hexano) HC		Óxido nitroso NO	
		CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	O2	Vr Norma	HC	Vr Norma	NO	Vr Norma
		Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%
		Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
		%		%		%		%		%