

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS			NIT: 901259084-1	
Fecha de inspección: 14-09-2021			Consecutivo: 2021-0713	
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958			Dirección: Tv 51a # 69 -05	
DATOS DEL PROPIETARIO			DATOS DEL VEHICULO	
Nombre o Razón Social: TRANSESTUR SAS			Placa:	I interno:
Cedula o NIT: 900989099			THV748	Tipo: BUS
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	
Documento de identidad	X			Modelo: 2016
Licencia de conducción	X			
CRITERIOS	SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad	X		2021-05-18	
Tarjeta de operación	X		2021-09-14	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X		2021-12-11	
Revisión Bimestral	X		2021-11-14	
Revisión tecnico mecánica (vigente)	X		2021-11-25	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X		2021-12-14	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN			CUMPLE	NO CUMPLE
EQUIPO DE CARRETERA			X	
1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas				
2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos			X	
3. Extintor NO 1			X	
4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X	
5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X	
6. Cruceta			X	
7. Linterna			X	
8. Llanta de repuesto			X	
LADO IZQUIERDO			X	
10. Réplica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)			X	
11. Logo razón social de la empresa transportadora			X	
12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X	
LADO DERECHO			X	
14. Réplica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)			X	
15. Logo razón social de la empresa transpotador			X	
16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X	
PARTE POSTERIOR			X	
17. Luz de freno (stop) y tercer stop			X	
18. Luces traseras medias			X	
19. Luces de reversa			X	
20. Luces de parqueo			X	
21. Luces direccionales			X	
22. Vidrio Panorámico			X	
23. Luz de placa			X	
24. Velocidad máxima			X	
27. Como conduzco			X	
Estado de la placa			X	
PARTE FRONTAL			X	
29. Luces delanteras altas y bajas			X	
30. Luces direccionales y parqueo			X	
31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X	
32. Estado de la placa			X	
34. Emblema escolar (escrito al			X	

	contrario)				
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Espanadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de latex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			

LLANTAS

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha
INNING	INNING	IN	EX
295/80 R22.5	295/80 R22.5	INNING	INNING
8mm	8mm	295/80 R22.5	295/80 R22.5
8mm	8mm	10mm	10mm
Cumple	Cumple	10mm	9mm
		Cumple	9mm
		Cumple	Cumple

RECOMENDACIONES

Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad

		en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible		Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad		Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles		Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura		Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad		Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)		Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de SOAT		Realice el aseo de la cojinería
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar		Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOSE MANUEL RIVAS

PREBOLOMBINA DE TURISMO

Nombre y apellido del conductor:



José Manuel Rivas B.

Resultado de la Inspección:

NIT: 800.055.468-1

Firma:

José Manuel Rivas B.

Firma:

José Manuel Rivas B.

Aprobado