



REVISION PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL
PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZADO SAS

NIT: 800 055 468-1

VEHICULO: THV791

DATOS DE LA INSPECCION

Fecha: 31/01/2010 Fecha Siguiente: 31/01/2010
Odómetro: No sp. Conductor: Juan Ignacio Landaric. #323 2894739.
Creado Por: Juan Ignacio Landaric. ✓

DATOS DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO								
No de Licencia de Transito	Modelo	Placa	Servicio	Clase	Marca	Línea	Combustible	VIN o Chasis
10018188876	2017	THV291	Publico	B+S	Hino	TC9	TC9 J Diesel	9E3FCU1HXX10977

LLANTAS DELANTERAS

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado Llanta (Llanta Derecha)	Continental 135/75 R 17.5	Aprobado
Estado Llanta (Llanta Izquierda)	Continental 135/75 R 17.5	Aprobado

LLANTAS TRASERAS DERECHA

Novedad	Comentario e Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado Llanta (Llanta Interna)	Continental 735/75 R13,5	Aprob.
Estado Llanta (Llanta Externa)	Continental 735/75 R14,5.	Aprob.

LLANTA TRASERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado Llanta (Llanta Interna)	Continente 735/35 R 17,5	Aprobado
Estado Llanta (Llanta Externa)	Continente 235/75 R 17,5	Aprobado

LLANTA DE REPUESTO

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado Llanta Repuesto	continental 235/75 R17.5	Aprob.

RUEDA DELANTERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
REUNIÓN DE DESARROLLO	PERPIJERA: SI PRESENTA JUEGO	Aprobado

Bojes y Pasadores	REPROBADA: SI
Todillo de Bocin	REPROBADA: SI

Rueda de Bocan	REPROUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aplicado
Esfieras y Tijeras	REPROUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aplicado
Brazo de Direccion	REPROUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aplicado
Terminal de Direccion	REPROUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	Aplicado
Barra de Direccion	REPUREBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS	Aplicado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	Aplicado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se aplica - Sellado
Zapatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS	Aplicado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	No se revisa - Aplicado
Disco	REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR, SURCOS O RAYONES	Aplicado
Fuga de Liquido de Frenos		No aplica - Aplicado
Muelle O Bombona Neumatica	REPROUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRIA (DIFERENCIA EN EL NUMERO DE HOJAS A CADA LADO)	Aplicado
Buje de Muelle	REPROUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	Aplicado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aplicado

RUEDA DELANTERA DERECHA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Bujes y Pasadores	REPROUEBA: SI PRESENTA JUEGO	Aprobado
Rodillo de Bocin	REPROUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Sferas y Tijeras	REPROUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
razo de Direccion	REPROUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
terminal de Direccion	REPROUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado

Barra de Direccion	REPUEBRA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS	Aprib
Amortiguador	SOLO SI TIENE	Aprib
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUEBRA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa setudo
Zapatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUEBRA: FRACTURAS	Aprib
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	Aprib
Disco	REPUEBRA: FRACTURAS, ESCALAR, SURCOS O RAYONES	Aprib
Fuga de Liquido de Frenos		Aprib
Muelle O Bombona Neumatica	REPRUEBA: SOLDURA, FRACTURAS, ASIMETRIA (DIFERENCIA EN EL NUMERO DE HOJAS A CADA LADO)	No Aprib
Buje de Muelle	REPUEBRA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	Apribado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Apribado

RUEDA TRASERA IZQUIERDA

RUEDA TRASERA IZQUIERDA		Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Novedad			
Rodillo de Bocin	REPROUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO		Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE		Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS		No se revisa - Aprobado
Zapatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS		No se revisa - Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA.		Aprobado
Fuga de Liquido de Frenos			Aprobado
Muelle o Bombona Neumatica	REPROUEBA: SOLDURA, FRACTURAS, ASIMETRIA (DIFERENCIA EN EL NUMERO DE HOJAS A CADA LADO), FUGA DE AIRE		Aprobado
Buje de Muelle	REPROUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA		Aprobado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR		Aprobado

RUEDA TRASERA DERECHA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Rodillo de Bocin	REPROUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUEBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa - Aprobado
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUEBA: FRACTURAS	No se revisa - Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA.	Aprobado
Fuga de Líquido de Frenos		Aprobado
Muelle o Bombona Neumática	REPROUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIA EN EL NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO), FUGA DE AIRE	Aprobado
Buje de Muelle	REPROUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	Aprobado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aprobado

SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS

SISTEMA ELÉCTRICO / VELAS		Calificación (Aprobado-Rechazado)
	Novedad	
Luces Estacionarias		Apr/ob
Carga de Batería		Apr/ob
Nivel del Líquido de Batería		Apr/ob
Limpia Brisa		AP/ob
Luces Internas		Apr/ob
Pito		Apr/ob
Pito de Pavorra		Apr/ob

SISTEMA ELECTRICO DEL ANTERO IZQUIERDO

SISTEMA ELECTRICO DELANTERO IZQUIERDO		Calificación (Aprobado-Rechazado)
	Novedad	
Direccional		Aprobado
Luz Alta		Aprobado
Luz Media		Aprobado
Luz Baja		Aprobado

SISTEMA ELECTRICO DELANTERO DERECHO

SISTEMA ELECTRICO DELANTERO DERECHO	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Novedad	Ap/Rech.
Direccional	Ap/Rech.
Luz Alta	Ap/Rech.
Luz Media	Ap/Rech.
Luz Baja	Ap/Rech.

SISTEMA ELECTRICO TRASERO IZQUIERDO

SISTEMA ELÉCTRICO TRASERO REQUERIMIENTOS		Comentario o novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Novedad			
Direccional			Aprobado
Luz de Freno			Aprobado

F4		F5		F6		F7		F8		F9		F10		F11		F12		Impr Pant Pet Sis	
%		5		R		Luz de Reversa		Luz Principal		PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS		Aprobado		Aprobado		Aprobado		Aprobado	
SISTEMA ELECTRICO TRASERO DERECHO																			
Novedad		Comentario o novedad																Calificación (Aprobado-Rechazado)	
Direccional																		Aprobado	
Luz de Freno																		Aprobado	
Luz de Reversa																		Aprobado	
Luz Principal		PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS																Aprobado	
SISTEMA DE FRENOS GENERAL																			
Novedad																		Calificación (Aprobado-Rechazado)	
Fugas de Aire																		Aprobado	
Fugas de Líquido de Frenos																		Aprobado	
Recipientes y Tanques (Tarros)																		Aprobado	
Tensión de Emergencia																		Aprobado	
VARIOS																			
Novedad		Comentario o novedad																Calificación (Aprobado-Rechazado)	
Estado de Silletería		Reposo brusco. Tapicería Plegable.																Aprobado	
Barras Estabilizadoras																		Aprobado	
Bujes de Barra Estabilizadora																		Aprobado	
Cardanes y Cruzetas																		Aprobado	
Fugas de Aceite																		Aprobado	
Cinturones de Seguridad																		Aprobado	
Ventanas y Martillos de Emergencia																		Aprobado	
Retrovisores																		Aprobado	
Vidrios		Panorámico Revestido.																Aprobado	
Plumillas																		Aprobado	
Firmas																			
Firmado Por: <u>Nauro Franco V</u>																			
Fecha de Firma: <u>31/01/2020</u>																			
Certificado sin firma de un Ingeniero Mecánico no es válido.																			

