

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002108-2503



CDA ECOAUTO
NIT 901181751-7
K 6 N° 57-32 BRR SANTA ANA Tel
3173333330
TUNJA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2025-03-11	Nombre o razón social: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No.	900683508	
Dirección: CR 0 A 4 51		Teléfono: 3103335712	Ciudad: TUNJA	Departamento: BOYACA	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: GDW707	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2020	Cilindraje: 1998	Kilometraje: 187779
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018766281	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: HERNANDO QUIJANO	



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	40		45		43		40	40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	2494	4542	N	Eje 1 Derecho	2518	3836	N	1	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2377	3551	N	Eje 2 Derecho	2394	3306	N	0,7	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
30,5	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral									
Eje 1	-5	Eje 2	4	Eje 3		Eje 4		Eje 5	Máximo ± 10
									Unidad (m/km)

Inspección Sensorial								
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Señalización salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Comandos que encienden y conmutan las luces.	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Direccionales	CUMPLE
G1	Latonería y Pintura	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Freno o parada	CUMPLE
G1	Defensas o parachoques	CUMPLE	G1	Batería	CUMPLE	G1	Reversa	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Número de sillas	CUMPLE	G1	Delimitadoras o posición	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Chapas y seguros	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Calcomanías Internas reglamentarias	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	La inexistencia de los elementos de control de velocidad	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE
G1	Perforaciones	CUMPLE				G1	Luces Bajas	CUMPLE
G1	Roco o interferencia entre las llantas guardabarros carrocería o suspensión	CUMPLE	G1	Taxímetro	CUMPLE	G1	Exploradoras delantera y/o traseras.	CUMPLE
G1	Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes	CUMPLE	G1	Soportes	CUMPLE	G1	Señales reflectivas reglamentarias	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Fugas	CUMPLE	G1	Color de luz emitido diferente en la estipulada	CUMPLE
G1	Soporte de cardan trasero	CUMPLE	G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Luz que indica que se encuentra libre - Taxis	CUMPLE
G1	Chasis	CUMPLE	G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE
G1	Llanta de repuesto	CUMPLE	G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE
G1	Eje 1 llanta - rin derecha	CUMPLE	G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Galo	CUMPLE
G1	Eje 1 llanta - rin izquierda	CUMPLE	G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE
G1	Eje 2 llanta - rin derecha	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE	G1	Botiquín	CUMPLE
G1	Eje 2 llanta - rin izquierda	CUMPLE	G1	Pernos	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE
G1	Pito	CUMPLE	G1	Caja de Dirección	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE
G1	Tapicería	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE
G1	Cojinería	CUMPLE	G1	Barra estabilizadora	CUMPLE			
G1	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G1	Topes de suspensión	CUMPLE			
			G1	Mangueras de frenos	CUMPLE			

G1: CARROCERÍA INTERIOR Y EXTERIOR	G2: MOTOR SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN	G3: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y KIT DE CARRETERA
------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	---

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.29	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,36	4,52
Eje 2	4,17	4,49

ESTEBAN ALEJANDRO MALAVER RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.