

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00002108-2503



CDA ECOAUTO
NIT 901181751-7
K 6 N° 57-32 BRR SANTA ANA Tel
3173333330
TUNJA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-03-11	Nombre o razón social: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()				No. 900683508	
Dirección: CR 0 A 451	Telefono: 3103335712	Ciudad: TUNJA				Departamento: BOYACA	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: GDW707	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2020	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 187779	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Transito: 10018766281	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:		Conductor: HERNANDO QUIJANO	



Fecha 2025-03-11, Placa GDW707 Hora 15:30



Fecha 2025-03-11, Placa GDW707 Hora 15:30

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 40	Delantera Derecha	Valor 45	Trasera Izquierda	Valor 43	Trasera Derecha	Valor 40	Mínimo 40	Unidad %		
Eficacia Total	Mínimo 64,2	Unidad 50 %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo 30	Unidad %
			Eje 1 Izquierdo	2494	N	Eje 1 Derecho	2518	3836	1		
			Eje 2 Izquierdo	2377	N	Eje 2 Derecho	2394	3306	0,7		
Eficacia Auxiliar	Mínimo 30,5	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					
Desviación Lateral											
Eje 1	-5	Eje 2	4	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10	Unidad (m/km)
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Señalización salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Comandos que encienden y comunican las luces.	CUMPLE	G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Lámparas de parada	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Freno o parada	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Reversa	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Batería	CUMPLE	G1 Delimitadoras o posición	CUMPLE	G1 Defensas o parachoques	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Defensas o parachoques	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Puertas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Exploradoras delantera y/o traseras.	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Número de sillitas	CUMPLE	G1 Señales reflectivas reglamentarias	CUMPLE	G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales reflectivas	CUMPLE	G1 Color de luz emitido diferente en la estipulada	CUMPLE
G1 Pueras	CUMPLE	G1 Chapas y seguros	CUMPLE	G1 Calcomanías internas reglamentarias	CUMPLE	G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Luz que indica que se encuentra libre - Taxis	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 La inexistencia de los elementos de control de velocidad	CUMPLE	G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Perforaciones	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE
G1 Perforaciones	CUMPLE	G1 Taxímetro	CUMPLE	G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Rueda	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE
G1 Roci o interferencia entre las llantas	CUMPLE	G1 Soportes	CUMPLE	G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 guardabarros carrocería o suspensión	CUMPLE	G1 Fugas	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE		
G1 Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes	CUMPLE	G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Pernos	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Barra estabilizadora	CUMPLE				
G1 Soporte de cardán trasero	CUMPLE	G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Topes de suspensión	CUMPLE	G1 Topes de suspensión	CUMPLE				
G1 Chasis	CUMPLE	G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Mangueras de frenos	CUMPLE						
G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Tijeras	CUMPLE								
G1 Eje 1 llanta - rín derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE								
G1 Eje 1 llanta - rín izquierda	CUMPLE	G1 Pernos	CUMPLE								
G1 Eje 2 llanta - rín derecha	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE								
G1 Eje 2 llanta - rín izquierda	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE								
G1 Pito	CUMPLE	G1 Barra estabilizadora	CUMPLE								
G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Topes de suspensión	CUMPLE								
G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Mangueras de frenos	CUMPLE								
G1 Cinturones de seguridad	CUMPLE										

G1: CARROCERÍA INTERIOR Y EXTERIOR

G2: MOTOR SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

G3: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y KIT DE CARRETERA

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.29	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,36	4,52
Eje 2	4,17	4,49

ESTEBAN ALEXANDRO MALAVER RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.