

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #030750

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3735359
Email: atencionclients@cda44.com
Inversiones Nito Álvarez S.A.S.
N.I. 900 081 626-1

DATOS BASICOS

FECHA: 2025-03-18	NOMBRE: RAYO TAPIAS MANUEL			DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 14206645
DIRECCIÓN: CR 1C #97-39 SUR	CORREO ELECTRÓNICO: Juancarlostorresm21@gmail.com			TELÉFONO: 3153139847
DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR				
PLACA: JOW707	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Público	
MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMPERO	COLOR: BLANCO GLACIAL (V)	
TIPO DE CARROcería: WAGON	COMBUSTIBLE: Gasolina	CILINDRAJE 1998	KILOMETRAJE 119335	
LICENCIA DE TRANSITO: 10021443590	MODELO: 2021	FECHA DE MATRICULA: 2020-10-26	NÚMERO DE PASAJEROS 4	
VIN O CHASIS 9FBHSR5B3MM635006	NÚMERO MOTOR E410C256741	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2025-10-23	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO					
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	14,9	EJE 1					
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	1,00	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO	
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	29,9	2284	3953	2407	4100	5,11	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0,80	EJE 2					
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	14,1	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	28,9	1345	2707	1351	2943	0,44	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS 120				EJE 3					
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO	
DI	DD	TI	TD						
45,0	66,0	44,0	50,0	EJE 4					
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO	
DELANTERA:	4,00	TRASERA:	3,00	EJE 5					
FRENOS AUXILIARES (SI APLICA)				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO	
IZQUIERDA	DERECHA			EFICACIA AUXILIAR	21,5	EFICACIA TOTAL			53,9
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO						
1418	6660	1531	7043						

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T				VEHÍCULOS CICLO DIESEL			
RALENTÍ	CO	VR MEDIDO	NORMA	RALENTÍ	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
1020	CO2	0,56	0,8	CICLO 1			
CRUCERO	O2	10,7	7	CICLO 2			
2520	HC	1,20	5	CICLO 3			
VEHÍCULO CON CATALIZADOR				CICLO 4			
TEMPERATURA DE PRUEBA				TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL		NORMA
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	22,0	°C				
	HUMEDAD RELAT.	52,4	%	CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	°C	LTOE ESTÁNDAR
					HUME. RELAT.	%	

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	35,0	33,0	psi	EJE 1	4,22	4,23	mm
EJE 2	34,0	35,0	psi	EJE 2	4,21	4,23	mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
EJE 4			psi	EJE 4			mm
EJE 5			psi	EJE 5			REPUESTO
			psi				4,21

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #030750

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 sur Nro. 24b 43 Bogotá
Teléfono: (601) 3775059
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.676-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	KAREN MUÑOZ PARRA	LUCES	KAREN MUÑOZ PARRA
VISUAL	NELSON HERNANDO BUITRAGO	GASES	KAREN MUÑOZ PARRA
RUIDOS	KAREN MUÑOZ PARRA	FAS	NELSON HERNANDO BUITRAGO

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

IVAN DARIO CADENA HARRERA

— FIN DEL INFORME —

APROBADO
REVISIÓN