



REVISION PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL
PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECIALIZADO SAS

NIT: 800 055 468-1

VEHICULO: XG0686



DATOS DE LA INSPECCION

Fecha: 29 - Oct. 2020	Fecha Siguiete: 29 - Dic. 2020
Odometro: No funciona	
Conductor: Wilner Adrian Garcia Jaramila	# 812.215.60.76
Creado Por: Giovanni Franco U	

DATOS DEL VEHICULO

No de Licencia de Transito	Modelo	Placa	Servicio	Clase	Marca	Linea	Combustible	VIN o Chasis
10009391480	2011	XG0686	Publ.	BUS	Huotong	3K6149H	Diesel	LS1TAT167A1003490

LLANTA 1

Novedad	Comentario o Novedad	Calificacion (Aprobado-Rechazado)
Profundidad Interior (Llanta 1)		Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		Aprobado
Estado Llanta 1	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	Aprobado

LLANTA 2

Novedad	Comentario o Novedad	Calificacion (Aprobado-Rechazado)
Profundidad Interior (Llanta 2)	NAUFINE 295/80R22.5 Del. Der.	Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)	NAUFINE 295/80R22.5 Del. Der.	Aprobado
Estado Llanta 2	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	Aprobado

LLANTA 3

Novedad	Comentario o Novedad	Calificacion (Aprobado-Rechazado)
Profundidad Interior (Llanta 3)		Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 3)	NAUFINE 295/80R22.5 Del. Der. int.	Aprobado
Estado Llanta 3	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	Aprobado

LLANTA 4

Novedad	Comentario o Novedad	Calificacion (Aprobado-Rechazado)
Profundidad Interior (Llanta 4)	NAUFINE 295/80R22.5: Tras Der Ext.	Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 4)		Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 4)		Aprobado
Estado Llanta 4	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	Aprobado

LLANTA 5

Novedad	Comentario o Novedad	Calificacion (Aprobado-Rechazado)
Profundidad Interior (Llanta 5)	Tras 199 Ext	Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 5)	Continental 295/80R22.5	Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 5)		Aprobado
Estado Llanta 5	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	Aprobado

LLANTA 6

Novedad	Comentario o Novedad	Calificacion (Aprobado-Rechazado)
Profundidad Interior (Llanta 6)	Continental Tras 199 int.	Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 6)	295.80R22.5	Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 6)		Aprobado
Estado Llanta 6	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	Aprobado

LLANTA DE REPUESTO

Novedad	Comentario o Novedad	Calificacion (Aprobado-Rechazado)
Profundidad Interior (Llanta R)	Continental 295.80R22.5	Aprobado
Profundidad Centro (Llanta R)		Aprobado

Inspección Exterior (Lenta R)
Estado Lenta R

RUEDA DELANTERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Bujes y Pasadores	REPRUEBA: SI PRESENTA JUEGO	Aprobado
Rodillo de Bocin	REPRUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Esteras y Tijeras	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Brazo de Dirección	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Terminal de Dirección	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado
Barra de Dirección	REPRUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa - Aprobado
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS	No se revisa - Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	No se revisa - Aprobado
Disco	REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAR, SURCOS O RAYONES	N/A - Aprobado
Fuga de Líquido de Frenos		Aprobado
Muelle <i>obombendi</i>	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIA EN EL NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	Aprobado
Buje de Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	N/A - Aprobado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aprobado

RUEDA DELANTERA DERECHA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Bujes y Pasadores	REPRUEBA: SI PRESENTA JUEGO	Aprobado
Rodillo de Bocin	REPRUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Esteras y Tijeras	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Brazo de Dirección	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURAS	Aprobado
Terminal de Dirección	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado
Barra de Dirección	REPRUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS	Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa - Aprobado
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS	No se revisa - Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	No se revisa - Aprobado
Disco	REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAR, SURCOS O RAYONES	N/A - Aprobado
Fuga de Líquido de Frenos		Aprobado
Muelle <i>obombendi</i>	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIA EN EL NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	N/A - Aprobado
Buje de Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	Aprobado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aprobado

RUEDA TRASERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Rodillo de Bocin	REPRUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa - Aprobado
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS	No se revisa - Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	No se revisa - Aprobado
Fuga de Líquido de Frenos		Aprobado
Muelle o Bombona Neumática	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIA EN EL NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO), FUGA DE AIRE	Aprobado
Buje de Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	N/A - Aprobado
Fuga de Aceite	FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR	Aprobado

RUEDA TRASERA DERECHA

Novedad	Comentario o Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Rodillo de Bocin	REPRUEBA: SI PRESENTA DESAJUSTE EN EL RODILLO	Aprobado
Amortiguador	SOLO SI TIENE	Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS, ESCALAR O SURCOS	No se revisa - Aprobado
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPUREBA: FRACTURAS	No se revisa - Aprobado
Banda de Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	No se revisa - Aprobado
Fuga de Líquido de Frenos		Aprobado
Muelle o Bombona Neumática	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIA EN EL NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO), FUGA DE AIRE	Aprobado
Buje de Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGO O AUSENCIA	N/A - Aprobado

Fuga de Aceite

FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR

Aprobado

SISTEMA ELECTRICO Y ACCESORIOS

Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Luces Estacionarias	Aprobado
Carga de Bateria	Aprobado
Nivel del Líquido de Bateria	Aprobado
Limpia Brisa	Aprobado
Luces Internas	Aprobado
Pito	Aprobado
Pito de Reversa	Aprobado

SISTEMA ELECTRICO DELANTERO IZQUIERDO

Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional	Aprobado
Luz Alta	Aprobado
Luz Media	Aprobado
Luz Baja	Aprobado

SISTEMA ELECTRICO DELANTERO DERECHO

Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional	Aprobado
Luz Alta	Aprobado
Luz Media	Aprobado
Luz Baja	Aprobado

SISTEMA ELECTRICO TRASERO IZQUIERDO

Novedad	Comentario o novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional		Aprobado
Luz de Freno		Aprobado
Luz de Reversa		Aprobado
Luz Principal	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	Aprobado

SISTEMA ELECTRICO TRASERO DERECHO

Novedad	Comentario o novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Direccional		Aprobado
Luz de Freno		Aprobado
Luz de Reversa		Aprobado
Luz Principal	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	Aprobado

SISTEMA DE FRENO GENERAL

Novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Fugas de Aire	Aprobado
Fugas de Líquido de Frenos	NA
Recipientes y Tanques (Tarros)	Aprobado
Tensión de Emergencia	Aprobado

VARIOS

Novedad	Comentario o novedad	Calificación (Aprobado-Rechazado)
Estado de Silletería	Desajuste	Aprobado
Barras Estabilizadoras		
Bujes de Barra Estabilizadora		
Cardanes y Cruzetas		
Fugas de Aceite		
Cinturones de Seguridad		Aprobado
Ventanas y Martillos de Emergencia		Aprobado
Retrovisores	Revisor Sup. 139 Fijado	Aprobado
Vidrios	Parasomico. 661peado. Diente	Aprobado
Plumillas		Aprobado

Firmas

Firmado Por:

Mauricio Franco V.

Fecha de Firma:

29-01-2020



