

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA MARINILLA CENTRO, NIT: 901.184.847-9
CL 28 N 36-123, MARINILLA (ANTIOQUIA)
TEL: 3023001747

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2025-04-09	Nombre o razón social LINA MARIA GIL CASTAÑO	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 1036938810
Dirección CRR 55 #51-44	Teléfono 1111111	Cludad Marinilla

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa LJZ807	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10027069923	Fecha Matricula 2022-08-31	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD204PM345204
No. Motor J759Q143498	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 113816	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad Inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido escape	Valor 74.60	Máximo -	Unidad dBA	Intensidad Baja Derecha	Mínimo 2.5	Unidad klux/1m	Inclinación 1.47	Rango 0.5 - 3.5	Unidad %	Intensidad 139.00	Máximo 225	Unidad klux/1m
				Baja Izquierda	8.25	2.5	klux/1m	1.32	0.5 - 3.5	%		

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 65.30	Delantera Derecha	Valor 63.80	Trasera Izquierda	Valor 81.00	Trasera Derecha	Valor 63.40	Mínimo	Unidad
								40	%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
65.40	50	%	Eje 1 izquierdo	2820.00	N	Eje 1 Derecho	2518.00	N	10.70	30	%
			Eje 2 izquierdo	2139.00	N	Eje 2 Derecho	1947.00	N	8.98	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N					%
22.70	18	%	Eje 4 izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N					%
			Eje 5 izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N					%

9. Desviación lateral

Eje 1 5.62	Eje 2 5.39	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
10. Dispositivos de cobro(si aplica)							

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
11. Emisiones de gases						

Temp °C Rpm	Monóxido de carbono CO		Dióxido de carbono CO2		Oxígeno O2		Hidrocarburo (como Hexano) HC		Óxido nitroso NO	
	CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	O2	Vr Norma	HC	Vr Norma	NO	Vr Norma
Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí		Ralentí	%	Ralentí
Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero		Crucero	%	Crucero

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
		%		%		%		%		%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota:
 Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_

NO_____

NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION

31053

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

2025-04-09 LJZ807 15:37



2025-04-09 LJZ807 15:36

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ORLANDO GABRIEL Firmado digitalmente por ORLANDO
 GABRIEL GALEANO HERNANDEZ
 GALEANO HERNANDEZ Fecha 2025-04-09 15:49:13 -05'00'

ORLANDO GABRIEL GALEANO HERNANDEZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION TECNICOMECHANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
 Rojer Jarlem Rendon Garcia [Inspección sensorial exterior], Rojer Jarlem Rendon Garcia [Foto delantera], Rojer Jarlem Rendon Garcia [Inspección sensorial interior], Rojer Jarlem Rendon Garcia [Inspección sensorial inferior], Rojer Jarlem Rendon Garcia [Foto trasera], Rojer Jarlem Rendon Garcia [Inspección sensorial motor], Rojer Jarlem Rendon Garcia [Tercera placa], Rojer Jarlem Rendon Garcia [Alineación, peso, suspensión y frenos], Rojer Jarlem Rendon Garcia [Sonido], Juan Jose Alzate [Profundidad de labrado], Rojer Jarlem Rendon Garcia [Alineación de luces].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimag Ingeniería S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)