

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00000230-2505
CDA AUTOMAS VÍA 40
NIT 901214167-9
VÍA 40 N° 67-42 Tel
3176569305
BARRANQUILLA



FECHA				DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2025-05-12	Nombre o razón social: PAULO SOLANO SEPULVEDA	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 91436822				
Dirección: CALLE63 B 12B-46	Telefono: 3126393847	Ciudad: BARRANQUILLA	Departamento: ATLANTICO				
DATOS DEL VEHICULO				Clase: CAMPERO	Modelo: 2020	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 193578
Placa: GDW707	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10018766281	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa: Conductor: PAULO SOLANO SEPULVEDA



Fecha 2025-05-12, Placa GDW707 Hora 15-01



Fecha 2025-05-12, Placa GDW707 Hora 15-05

Suspensión (Si aplica)						Valor	76	Mínimo	40	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	50	Delantera Derecha	Valor	43	Trasera Izquierda	Valor	73		%
Frenos										
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	
50,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	2362	N	Eje 2 Derecho	2135	4287	N	9,6
			Eje 2 Izquierdo	1997	N	Eje 2 Izquierdo	1513	3728	N	24,2*
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho				
17,7*	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral										
Eje 1	3,8	Eje 2	1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE			
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajos	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE			
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE			
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolíquín	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE			
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE			
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE			
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE			
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE			
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE			
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE			
G1: CARROCERIA			G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD			G7: LLANTAS			G10: SISTEMA DE DIRECCION	
G2: SISTEMA DE SUSPENSION			G5: SISTEMA ELECTRICO			G8: RINES			G11: CHASIS	
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD			G6: EQUIPO DE CARRETERA			G9: ESTADO DE PRESENTACION			G12: DISPOSITIVOS DE COBRO	

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B
Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4,58
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,68	4,85
Eje 2	2,77	3,25

IVANNE LENDI RODRIGUEZ RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.