

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	deracha
Eje1	3.40	3.30
Eje2	3.00	3.00



OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2021-11-22	MARLENY BALLESTEROS	CC (X) NIT () CE () No. 40769972		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CR 85 N 35 B 16 AP 301	9999999	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
WLX781	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster dynamique		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2017	10012000924	2016-05-18	Blanco artica	Gas - gasolina	9FBH5P5B3HMZ94037		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
E410C021094	OTTO	1998	166124	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)	



2021-11-22 WLX781 12:35



2021-11-22 WLX781 12:31

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	79.90		55.40		66.30		86.90		%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
75.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2894.00	3872.00	N	Eje 1 Derecho	3194.00	4139.00	N	9.39	30	%
			Eje 2 izquierdo	2152.00	3099.00	N	Eje 2 Derecho	1906.00	2275.00	N	11.40	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
24.30	18	%											

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.09	-0.09						

Inspección Visual											
G5	Tacos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE			
G6	Extintor	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE			
G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE			
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Botiquin	CUMPLE	G8	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE			
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE			
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE			
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE			
G9	Tapicería	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE			
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE			
G8	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	G1	Asco General	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G5	Reversa	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE			
G2	Rotulas supenores	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G1	Ostinivo de la empresa	CUMPLE			
G6	Banderola	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G8	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE			
G10	Terminales	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE			
G8	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	G3	Limpaparabrisas	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE			
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE			
G6	Cruceta	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G3	Pilo	CUMPLE			
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE			
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G11	Basidor	CUMPLE			
G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE			
G6	Gato	CUMPLE	G9	Laloneria y Pintura	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE			
G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE			
G6	Triángulos	CUMPLE	G9	Cojneria	CUMPLE						

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------