

Revisión Bimensual

20/12/21 11:30

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G8 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_


LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de requesta		5.47
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.47	5.56
Eje2	5.94	5.64

OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes
Tecnimag Ingeniería S.A.S. - Tecn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2021-12-20	Nombre o razón social TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 900683508
Dirección CLL 480 N 67 A - 30	Teléfono 4482476	Ciudad Medellín
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa GDW580	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Kia	Línea Niro
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10022550476	Fecha Matricula 2020-06-01	Color Blanco	Combustible Gasolina - electrico	VIN o Chasis KNACB81CGL5279674
No. Motor G4LEKS470851	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1580	Kilometraje 54357	Numero de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)



2021-12-20 GDW580 11:23



2021-12-20 GDW580 11:23

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	72.40		83.20		77.80		72.20		%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Frenos										
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
63.90	50	%	Eje 1 Izquierdo	2783.00	4934.00	N	Eje 1 Derecho	2628.00	3849.00	N	5.57	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1922.00	3135.00	N	Eje 2 Derecho	2412.00	3333.00	N	20.30*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
27.70	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
0.09	0.06				10	m/km

Inspección Visual

G3	Piso	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G5	Luces altas	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje5 Santa Izquierda	CUMPLE
G7	Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G1	Escape Tubos Escape	CUMPLE
G6	Luces de neblina	CUMPLE	G1	Ases General	CUMPLE	G4	Ventanas	CUMPLE
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G6	Bandera	CUMPLE	G7	Eje1 Santa derecha	CUMPLE
G5	Directrices	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE
G9	Coperta	CUMPLE	G11	Basculador	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G5	Eje4 Santa izquierda	CUMPLE	G7	Eje3 Santa derecha	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G6	Guro	CUMPLE	G2	Tiemas	CUMPLE	G1	Especos	CUMPLE
G3	Retriversores	CUMPLE	G8	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G5	Indicaciones de taclero	CUMPLE	G6	Latorneria y Pintura	CUMPLE	G5	Luiz Placa	CUMPLE
G5	Desempanador	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G2	Redulas Interiores	CUMPLE
G10	Caja de direccion	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G7	Eje5 Santa derecha	CUMPLE
G5	Luces bajas	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecha	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Derecha	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecha	CUMPLE	G7	Eje1 Santa izquierda	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Derecha	CUMPLE	G8	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G11	Piso	CUMPLE	G8	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
G8	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G3	Limpaparabrisas	CUMPLE
G5	Anclaje de Bateria	CUMPLE	G4	Señales de emergencia y Muñeco	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
G7	Eje4 Santa derecha	CUMPLE	G9	Tapacanta	CUMPLE	G5	Luiz interna	CUMPLE
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje2 Santa izquierda	CUMPLE	G2	Relojas superiores	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G7	Eje2 Santa derecha	CUMPLE
G6	Cruceta	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G6	Patimor	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE
G6	Tacon	CUMPLE	G8	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE			

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION