


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000530-2505



CDA SOBRERUEDAS AUTOS
NIT 900606243-1
CALLE 99 # 60 - 27 / CARRERA 6
98A - 79/97-BOGOTÁ Tel
2578285

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO								
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:					Documento de identidad:				
2025-05-22	INGRID BARRAGAN					CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 52950021			
Dirección:		Telefono:	3014813112		Ciudad:	BOGOTA	Departamento:	DISTRITO CAPITAL		
Placa:		Marca:	DATOS DEL VEHICULO		Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:		
LCN598	RENAULT	Línea:	DUSTER	CAMIONETA	2023	1333	141226			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10030299042	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:				INGRID BARRAGAN	



Fecha 2025-05-22, Placa LCN598 Hora 16:49



Fecha 2025-05-22, Placa LCN598 Hora 16:26

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 57	Delantera Derecha	Valor 56	Trasera Izquierda	Valor 52	Trasera Derecha	Valor 57	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 71,6	Unidad % 56	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2753	Peso 3855	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2699	Peso 4189
			Eje 2 Izquierdo	1876	2433	N	Eje 2 Derecho	2982	2521
Desviación Lateral									
Eje 1	2,1	Eje 2	6,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial									

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Dispositivo de la empresa	CUMPLE	Ancaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Revera	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Ancaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respaldo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Besador	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)			
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,59	3,62	
Eje 2	3,68	3,64	

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000530-2505



CDA SOBRERUEDAS AUTOS
NIT 900606243-1
CALLE 99 # 60 - 27 / CARRERA 6
98A - 79/97-BOGOTÁ Tel
2578285

FECHA

Fecha de prueba:
2025-05-22

Nombre o razón social:

INGRID BARRAGAN

Dirección:

Teléfono:

3034813112

BOGOTA

No. 52950921

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

LCN598

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2023

Cilindraje:

1333

Kilometraje:

141226

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10030288042

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:

INGRID BARRAGAN



Fecha 2025-05-22, Placa LCN598 Hora 10-49



Fecha 2025-05-22, Placa LCN598 Hora 16-25

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Unidad	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad			
	57			56		52		57	40	%			
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71,6	58	%	Eje 1 Izquierdo	2753	3855	N	Eje 1 Derecho	2699	4189	N	5,6	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1876	2433	N	Eje 2 Derecho	2082	2521	N	9,9	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho		Eje 5 Derecho				
28,5	18	%	Eje 4 Izquierdo										
			Eje 5 Izquierdo										

Desviación Lateral

Eje 1	2,1	Eje 2	6,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

			Suspensión (Si aplica)										
Delantera Izquierda	Valor 57	Delantera Derecha	Valor 56	Trasera Izquierda			Valor 52	Trasera Derecha			Valor 57	Mínimo 40	Unidad %
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71,6	58	%	Eje 1 Izquierdo	2753	3858	N	Eje 1 Derecho	2699	4189	N	5,6	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1876	2433	N	Eje 2 Derecho	2082	2521	N	9,9	30	%
28,5	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	2,1	Eje 2	6,1	Eje 3			Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	
											Unidad	(m/km)	

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ancaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pemos	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Ruedas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Meritio	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminalles Bateria	CUMPLE	Ancaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linternas	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesta	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Batiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 Ranta Derecha	CUMPLE	Eje1 Ranta Izquierda	CUMPLE	Eje2 Ranta Derecha	CUMPLE
Eje2 Ranta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Ranta Derecha	CUMPLE	Eje3 Ranta Izquierda	CUMPLE
Eje4 Ranta Derecha	CUMPLE	Eje4 Ranta Izquierda	CUMPLE	Eje5 Ranta Derecha	CUMPLE
Eje5 Ranta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Laternera y Pintura	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Aviales	CUMPLE	Basidior	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Profundidad de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO**NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.**

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4,22	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,59	3,62
Eje 2	3,68	3,64