

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



EURO CDA S.A.S  
NIT : 901105666-5  
CALLE 44 69-63  
MEDELLIN  
Teléfono : 3222268  
Email : directortecnico@eurocda.com

## A. INFORMACION GENERAL

## 1. FECHA

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

|                                               |                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fecha de prueba<br>2025/06/22 11:41:34        | Nombre o razón social<br>BANCOLOMBIA SA         | Documento de identidad<br>CC ( ) NIT ( X ) N°. 890903938 |
| Dirección<br>CRA 85 47D 27                    | Teléfono fijo o Numero de Celular<br>3147905590 | Ciudad<br>MEDELLIN                                       |
| Departamento<br>Antioquia                     |                                                 |                                                          |
| Correo Electrónico<br>vertelcalixto@gmail.com |                                                 |                                                          |

## 3. DATOS DEL VEHÍCULO

|                                        |                                               |                                      |                                           |                                                  |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Placa<br>LKN378                        | País<br>COLOMBIA                              | Servicio<br>PUBLICO                  | Clase<br>CAMIONETA                        | Marca<br>DONGFENG                                | Línea<br>RICH 6                   |
| Modelo<br>2022                         | Número de licencia de tránsito<br>10027380541 | Fecha de matrícula<br>2022-10-05     | Color<br>BLANCO                           | Combustible / Propulsión<br>ELECTRICO            | VIN o Chasis<br>LJNDZU5T5NN402716 |
| No de motor<br>TZ220XSFD5021F4<br>3080 | Tipo motor                                    | Cilindraje (cm3) (si aplica)<br>0    | Kilometraje<br>59119                      | Número de pasajeros (sin incluir conductor)<br>4 | Blindaje<br>SI ( ) NO ( X )       |
| Potencia (si aplica)<br>161            | Tipo de Carrocería<br>DOBLE CABINA CON PLATON | Fecha vencimiento SOAT<br>2025-10-03 | Conversión GNV<br>SI ( ) NO ( ) N/A ( X ) | Fecha Vencimiento GNV                            |                                   |

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

|                                    |              |             | Valor 1    | Valor 2 | Valor 3 | Mínima / Rango | Unidad | Simultanea (SI) (NO) |
|------------------------------------|--------------|-------------|------------|---------|---------|----------------|--------|----------------------|
| Baja(s)                            | Derecha(s)   | Intensidad  | 17.5       |         |         | 2.50           | klux   | NO                   |
|                                    |              | Inclinación | 1.80       |         |         | 0.50 - 3.50    | %      |                      |
|                                    | Izquierda(s) | Intensidad  | 16.3       |         |         | 2.50           | klux   | NO                   |
|                                    |              | Inclinación | 2.20       |         |         | 0.50 - 3.50    | %      |                      |
| Alta(s)                            | Derecha(s)   | Intensidad  | 15.6       |         |         |                | klux   | NO                   |
|                                    | Izquierda(s) | Intensidad  | 15.6       |         |         |                | klux   | NO                   |
| Antiniebla(s) / Exploradora(s)     | Derecha(s)   | Intensidad  | 3.75       |         |         |                | klux   | NO                   |
|                                    | Izquierda(s) | Intensidad  | 2.50       |         |         |                | klux   | NO                   |
| Sumatoria de luces simultáneamente |              |             | Intensidad |         |         | Máxima         | Unidad |                      |
|                                    |              |             | 40.0       |         |         | 225            | klux   |                      |

**euroCDA**  
NIT. 901.105.666-5

**APROBADO**



**H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

Luces: CAPELEC 2600 6254.F.A.S: VTEQ (Seriales: Frenos = 17031127, Alineación: 07604007, Suspensión: 23802107). Visual: VTEQ 050X6000.LLantas - Profundidad: SHAHE WD2305A0619, Aire: ASTO IN N/A LV-17

**I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA**

Cartek Station 1.35.0.0, Information Manager 1.28.0.0, InspectionWebManager 1.20.0.0

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

Luces: JHON ALBERTO MEJIA RIOS.F.A.S: JHON ALBERTO MEJIA RIOS.Fotos: JHON ALBERTO MEJIA RIOS.Visual: JHON ALBERTO MEJIA RIOS.Labrado: JHON ALBERTO MEJIA RIOS.

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

CARLOS ANDRES ZAPATA MARTINEZ

Fin del Informe



**euroCDA**  
NIT. 901.105.666-5

**APROBADO**

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



EURO CDA S.A.S  
NIT : 901105666-5  
CALLE 44 69-63  
MEDELLIN  
Teléfono : 3222268  
Email : directortecnico@eurocda.com

## A. INFORMACION GENERAL

## 1. FECHA

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

|                                               |                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fecha de prueba<br>2025/06/22 11:41:34        | Nombre o razón social<br>BANCOLOMBIA SA         | Documento de identidad<br>CC ( ) NIT ( X ) N°. 890903938 |
| Dirección<br>CRA 85 47D 27                    | Teléfono fijo o Numero de Celular<br>3147905590 | Ciudad<br>MEDELLIN                                       |
| Departamento<br>Antioquia                     |                                                 |                                                          |
| Correo Electrónico<br>vertelcalixto@gmail.com |                                                 |                                                          |

## 3. DATOS DEL VEHÍCULO

|                                        |                                               |                                      |                                           |                                                  |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Placa<br>LKN378                        | País<br>COLOMBIA                              | Servicio<br>PUBLICO                  | Clase<br>CAMIONETA                        | Marca<br>DONGFENG                                | Línea<br>RICH 6                   |
| Modelo<br>2022                         | Número de licencia de tránsito<br>10027380541 | Fecha de matrícula<br>2022-10-05     | Color<br>BLANCO                           | Combustible / Propulsión<br>ELECTRICO            | VIN o Chasis<br>LJNDZU5T5NN402716 |
| No de motor<br>TZ220XSFD5021F4<br>3080 | Tipo motor                                    | Cilindraje (cm3) (si aplica)<br>0    | Kilometraje<br>59119                      | Número de pasajeros (sin incluir conductor)<br>4 | Blindaje<br>SI ( ) NO ( X )       |
| Potencia (si aplica)<br>161            | Tipo de Carrocería<br>DOBLE CABINA CON PLATON | Fecha vencimiento SOAT<br>2025-10-03 | Conversión GNV<br>SI ( ) NO ( ) N/A ( X ) | Fecha Vencimiento GNV                            |                                   |

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

|                                    |              |             | Valor 1    | Valor 2 | Valor 3 | Mínima / Rango | Unidad | Simultanea (SI) (NO) |
|------------------------------------|--------------|-------------|------------|---------|---------|----------------|--------|----------------------|
| Baja(s)                            | Derecha(s)   | Intensidad  | 17.5       |         |         | 2.50           | klux   | NO                   |
|                                    |              | Inclinación | 1.80       |         |         | 0.50 - 3.50    | %      |                      |
|                                    | Izquierda(s) | Intensidad  | 16.3       |         |         | 2.50           | klux   | NO                   |
|                                    |              | Inclinación | 2.20       |         |         | 0.50 - 3.50    | %      |                      |
| Alta(s)                            | Derecha(s)   | Intensidad  | 15.6       |         |         |                | klux   | NO                   |
|                                    | Izquierda(s) | Intensidad  | 15.6       |         |         |                | klux   | NO                   |
| Antiniebla(s) / Exploradora(s)     | Derecha(s)   | Intensidad  | 3.75       |         |         |                | klux   | NO                   |
|                                    | Izquierda(s) | Intensidad  | 2.50       |         |         |                | klux   | NO                   |
| Sumatoria de luces simultáneamente |              |             | Intensidad |         |         | Máxima         | Unidad |                      |
|                                    |              |             | 40.0       |         |         | 225            | klux   |                      |

euroCDA  
NIT. 901.105.666-5

**APROBADO**



**H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

Luces: CAPELEC 2600 6254.F.A.S: VTEQ (Seriales: Frenos = 17031127, Alineación: 07604007, Suspensión: 23802107). Visual: VTEQ 050X6000.LLantas - Profundidad: SHAHE WD2305A0619, Aire: ASTO IN N/A LV-17

**I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA**

Cartek Station 1.35.0.0, Information Manager 1.28.0.0, InspectionWebManager 1.20.0.0

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

Luces: JHON ALBERTO MEJIA RIOS.F.A.S: JHON ALBERTO MEJIA RIOS.Fotos: JHON ALBERTO MEJIA RIOS.Visual: JHON ALBERTO MEJIA RIOS.Labrado: JHON ALBERTO MEJIA RIOS.

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

CARLOS ANDRES ZAPATA MARTINEZ

Fin del Informe



**euroCDA**  
NIT. 901.105.666-5

**APROBADO**