

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00018133-2505

CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA Fecha de prueba: 2023-05-30		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO Nombre o razón social: NIETO GIRDALDO		Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No.: 19261730	
Dirección: CRA 22 I #58-23 SUR		Teléfono: 3002175197		Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO				Clase: CAMIONETA		Modelo: 2020	
Placa: GUX022		Marca: RENAULT		Línea: DUSTER		Cilindrada: 1599	
Servicio: PUBLICO		No Licencia Tránsito: 10020409445		Combustible: GASOLINA		Color: BLANCO GLACIAL (V)	
				Empresa:		Conductor: NIETO GIRDALDO	



Delantera Izquierda			Delantera Derecha			Trasera Izquierda			Trasera Derecha			Desbalanceo		
Valor	Unidad		Valor	Unidad		Valor	Unidad		Valor	Unidad		Máximo	Unidad	
63,7	%											30	%	
20,1	%											30	%	

Frenos			Frenos			Frenos			Frenos		
Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
3214	4640	N	1955	3512	N	2362	4277	N	2472	3257	N

Inspección Sensorial			Inspección Sensorial			Inspección Sensorial		
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Eje 6	Eje 7	Eje 8	Eje 9
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parado	CUMPLE	G1 Luz de parado	CUMPLE	G1 Luz de parado	CUMPLE	G1 Luz de parado
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Luz Interna
G1 Andaje sillar	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luz Placa
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Luces Altas
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Luces Bajas
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Balena	CUMPLE	G1 Terminales Balena	CUMPLE	G1 Terminales Balena	CUMPLE	G1 Terminales Balena
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Andaje de batería
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Desempeñador
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cnuceta	CUMPLE	G1 Cnuceta	CUMPLE	G1 Cnuceta	CUMPLE	G1 Cnuceta
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Linterna
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Triángulos
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Banderola
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de raspacosto	CUMPLE	G1 Llanta de raspacosto	CUMPLE	G1 Llanta de raspacosto	CUMPLE	G1 Llanta de raspacosto
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Gato
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extinguidor	CUMPLE	G1 Extinguidor	CUMPLE	G1 Extinguidor	CUMPLE	G1 Extinguidor
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Botiquin
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda
G1 Direccional	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos: (Desbalanceo de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,58	3,85
Eje 2	5,2	5,47

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS
RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE