

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2025-05-20	LUZ MARINA RODRIGUEZ CALDERON	CC (X) NIT () CE () No. 39547861		
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento
DIAG 82 G # 73 A - 61		4783227	Bogotá, d.c.	Bogotá

3. DATOS DEL VEHICULO									
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Linea				
LL0063	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster				
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis				
2024	10030814298	2023-01-31	Bianco glacial (v)	Gasolina	9FBHJD209RM537690				
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje			
J759Q193220	OTTO	1598	49265	5	SI () NO ()	SI () NO (X)			

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles									
Valor		Máximo		Unidad		Intensidad		Mínimo	
Ruido escape		-		dBA		Baja Derecha Baja Izquierda		klux/1m	
								klux/1m	

7. Suspensión (si aplica)					
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor
	69.00		71.20		57.80
				Trasera Derecha	Valor
					64.70

8. Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
60.40	50	%	Eje 1 izquierdo	1855.00	4017.00	N	Eje 1 izquierdo	2107.00	4063.00	N	12.00	30	%
			Eje 2 izquierdo	2086.00	2923.00	N	Eje 2 izquierdo	2465.00	3093.00	N	15.40	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 izquierdo		N			%		
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 izquierdo		N			%		
28.60	18	%	Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 izquierdo		N			%		

