



# CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

PROCESO CALIDAD  
FORMATO FICHA TÉCNICA BIMESTRAL CENTRO ESPECIALIZADO  
NIT 800-000000-000000-1  
Código: F-MG-01  
Fecha: 25 julio 2016  
Versión 3

Mecánica Automotriz  
Electricidad  
Aire Acondicionado  
Lamina y Pintura  
Lavado de Inyectores  
Scanner

DATOS INICIALES					
FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHÍCULO	PLACA	CILINDRAJE
27-dic-21	2016	207.810	RENAULT DUSTER	WNT551	1.598
VENCE REVISIÓN	27-feb-22				
EMPRESA AFILIADA		No. INTERNO		CONDUCTOR ASIGNADO	
TRANSPORTE MULTIMODAL GROUP S.A.S				ROBINSON BLANDON	
PROPIETARIO	ROBINSON BLANDON			3188806017	COMBUSTIBLE
				GASGASOL	
DOCUMENTOS REQUERIDOS					
DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento				
Tarjeta de Propiedad	10021982273				
Tarjeta de Operación	263513				
Seguros Contractual	EN LINEA				
Seguros Extracontractual	EN LINEA				
Seguro Obligatorio (SOAT)	27-feb-22		26336644		
Certif. de Rev. Técnico-mecánica y de G.	25-feb-22		152042884		
Extintor	1-feb-22				
					
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					
DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	
	B	R	D		
Estado Antena	X				
Estado Espejos Retrovisores	X				
Cinturón de Seguridad	X				
Estado Emblemas	X				
Estado Farolas	X				
Estado Stop	X				
Estado Direcionales	X				
Estado Tapetes	X				
Estado Tapa de Gasolina	X				
NO APLICA					
DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	
	B	R	D		
Estado Exploradoras					
Estado Lámina	X				
Estado Pintura	X				
Estado Vidrios	X				
Estado Puertas	X				
Estado Seguros	X				
Estado Cojinería	X				
Estado Limpiabrisas	X				
Estado Pedales (Gomas)	X				
Estado Nivel de Aceite	X				
Nivel de Líquido de Frenos	X				
Estado Nivel Refrigerante	X				
Estado Llantas	X				
Estado rines	X				
Estado Pernos	X				
SISTEMA ELÉCTRICO					
DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	
	B	R	D		
Luces altas	X				
Luces Bajas	X				
Luces del Tablero	X				
Luces Medianas	X				
Direccionales	X				
Luces de los Frenos	X				
Luces de Reversa	X				
Pito de Reversa					NO APLICA
Sensor de Velocidad	X				
Indicador de Combustible	X				
Estado de Batería	X				
Estado Pito	X				
Encendido	X				
Estado Emergencia	X				
Estado aire Acondicionado	X				



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

Cra. 2Nte. No. 45A-09 B/. Popular ☎ 308 7622 ☎ 322 654 8173

servicioalcliente@cdala70.net.co - areatecnica@diagnosticcentrala70.com.co

SISTEMA DE MOTOR	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIADOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			
SISTEMA TRANSMISION	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APLICA
SISTEMA EQUIPO	B	R	D	OBSERVACIONES
TENSION Y ESTADO DE FRENOS	X			
ESTADO DE MUELLES				NO APLICA
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			
NOTAS				
<b>SE LE REALIZO REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA</b>				
<b>LLANTAS DELANTERAS 90% - LLANTAS TRASERAS 80% Y LLANTA DE REPUESTO 60% APROXIMADAMENTE</b>				
<b>PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL. 308 7622 CEL. 315 716 7889</b>				
<b>ESTADO GENERAL DEL VEHICULO</b>				
INTERNO				EXTERNO
/ EX / MB / B / R / D /				/ EX / MB / B / R / D /
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>			KILIANY PEREZ
Rechazado	<input type="checkbox"/>			
ELABORÓ		Gerente General NIT: 901.154.110-1	REVISÓ	
FIRMA:			FIRMA:	
NOMBRE:	ANIBAL GUTIERREZ		NOMBRE:	WILLIAN MUÑOZ
CARGO:	JEFE DE PATIO		CARGO:	INGENIERO MECANICO