

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico-mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



CDA AUTOFULL COLOMBIA No.2

NIT: 890302988

CALLE 50 No. 66-20 MEDELLIN

MEDELLIN

Teléfono: 2302299

Email: autofullcol@une.net.co

INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba
12/12/2021 18:04:14

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Nombre o razón social MULTIMODAL	Documento de identidad CC () NIT (X) N°: 900683508
Teléfono fijo o Número de Celular 448247603042577794	Ciudad MEDELLIN
Departamento Antioquia	

3. DATOS DEL VEHÍCULO

País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Placa WLZ361	Número de licencia de tránsito 10015129066	Fecha de matrícula 2017-12-01	Color BLANCO GALAXIA	Combustible / Propulsión GASOLINA - GNV
VIN o Chasis 9FBHSR5B3JM067196				
Motor E410C106814	Tipo motor WAGON	Cilindraje (cm3) (si aplica) 1996	Kilometraje 104300	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4
Blindaje SI () NO (X)				
Fecha de vencimiento SOAT 2022-12-06	Conversión GNV SI (X) NO () N/A ()	Fecha Vencimiento GNV 2022-05-31		

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 2.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultánea (SI) (NO)
Luces de freno (s)	Derecha(s)	Intensidad	9.94			2.50	klux	SI
		Inclinación	0.60			0.50 - 3.50	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	8.50			2.50	klux	SI
		Inclinación	0.70			0.50 - 3.50	%	
Luces de cruce (s)	Derecha(s)	Intensidad	39.7				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	45.9				klux	SI
Luces antiniebla (s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.06				klux	
	Izquierda(s)	Intensidad	2.12				klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
			108			225	klux	

APROBADO





Ficha Nro.38955

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección

Fecha de revisión: 21/12/2021 Decreto 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora Inicial: 18:17:00
Hora final: 18:25:00
Duración revisión: 00 horas 8 min.

Empresa de transporte: ASTRANSPORTES MULTIMODAL
Nombre de conductor: DIANA CAROLINA URIBE MOLINA
Placa: WLZ361
Ruta: OPERACIÓN NACIONAL
Kilometraje: 104300
Técnicos: MARLENY PIEDRAHITA/JONATHAN RIOS


Propietario: TRANSPORTE MULTIMODAL GROUP S.A.S
Cédula Conductor: 36238923
Tipo: Campero
Modelo: 2018
Licencia: C1

Lote: SEXTA REVISION 2021
Marca: RENAULT
Elaborado por: Inspec/Rev1/Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUPRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION


Ingeniero Mecánico
SEBASTIAN SALDARRIAGA RAIGOSA
MATRICULA: AN230-127153

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda: Delantera Derecha: Trasera izquierda Interior: Trasera Izquierda Exterior: Trasera Derecha Interior: Trasera Derecha Exterior: LLanta de Repuesto:

Tarjeta de Operación próximo a vencerse

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

APROBADO

Fecha de Impresión
21/12/2021
18:25:00

Sede Ppal: Cl 53 No. 72-07 PBX: 2306111 - Sede Autofull: Cl 50 No. 66-20 PBX: 2302209
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autofullcol@une.net.co
Medellín - Colombia

Page 1/1