

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICA MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

CDA OCCIDENTE
NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N° 64D-27 CL
Cd. BOGOTÁ Tel. 22356605 -

Fecha	2025/07/13 15:08:29	Propietario	LOPEZ OLPA	JEISSON RAUL	CC(X) NIT. ()	No.1022989090						
Dirección	carrera Sañ 116 17			Teléfono	3134028479	Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.					
Placa	JTZ989	Modelo	2022	Servicio	Publico	Clase	CAMPERO	Marca	RENAULT	Línea	DUSTER	
No. de licencia de tránsito	10031142451			Fecha Matricula	2021-04-20		Kilometraje	56984	Número de sillas 5			
No. Motor	A4600014536			VIN	9F8HJD401NM864706		Color	BLANCO	Combustible	GASOLINA	Cilindr	1333



Suspensión									
Delantero Izquierda	57.0	Delantero Derecha	47.0	Trasero Izquierda	49.0	Trasero Derecha	53.0	Mínimo: 40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
70.7	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2514	3557	N	Eje 1 Derecho	2411	3312	N	4.09	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1716	2587	N	Eje 2 Derecho	1830	2509	N	6.23	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30	%
33.3	18.0	%											

Desviación Lateral												
Eje 1	3.00	Eje 2	-13.0"	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10.0	Unidad	m/km

Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G1	Especios	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G8	Cruceña	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G8	Linterna	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G8	Llanta de repuesto	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G8	Herramienta	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G8	Extintor	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Ventanas	CUMPLE	G6	Boliquin	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G6	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G6	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G6			G7		

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Rueda Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G9	Lacrería y Pintura	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE
G9	Cajonera	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Parafuso	CUMPLE
G11	Pneus	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1 CARROCERIA
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI	X	NO
--------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Attn Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTMyEC oficial.

Desviación lateral para los demás ejes superior a ± 10 milim

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

ODA OCCIDENTE
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
ANDRES FELIPE GOMEZ GONZALEZ