

REVISIÓN PREVENTIVA



CDA AJUSTEV SA
NIT: 9002092587
CLL 52 N1B-166
Tel - 4853233
CALI - Valle del Cauca
cdacali@ajustev.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba
2025-08-11 15:44:39

Dirección
CLL 111 # 24-12

Correo Electrónico
furoda.cali@ajustev.com

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Nombre o Razón social
CARLOS RUBIANO BENAVIDES

Documento de identidad
CC(X) NIT() No. 16682391

Teléfono fijo o Número de Celular
3206733505

Ciudad
CALI

Departamento
Valle del Cauca

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa
NYK275

País
COLOMBIA

Servicio
Público

Clase
CAMIONETA

Marca
RENAULT

Línea
DUSTER

Modelo
2025

Número de licencia de tránsito
10033541082

Fecha de matrícula
2024-12-20

Color
BLANCO GLACIAL (V)

Combustible / Propulsión
Gasolina

VIN o Chasis
9FBHJD2085M130904

No de motor
J759Q314423

Tipo motor
OTTO

Cilindraje(cm³)(si aplica)
1598

Kilometraje
18560

Número de pasajeros (sin incluir conductor)
4

Blindaje
SI() NO(X)

Potencia (si aplica)
114

Tipo de Carrocería
WAGON

Fecha vencimiento SOAT
2025-12-16

Conversión GNV
SI () NO () N/A (X)

Fecha Vencimiento GNV

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínima	Unidad
Izquierda	66.8	Derecha	69.0	Izquierda	57.6	Derecha	57.4	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	2217	3414	N	Eje 1	2237	3581	N	0.88	20	30	%
Eje 2	2296	3169	N	Eje 2	2168	2766	N	5.57	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total		Valor		Mínimo		Unidad					
		69.0		50		%					

6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

6.1 FRENDO AUXILIAR (Grupos)										
Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		
6,72*	18	%	Sumatoria Izquierdo	423	6583	N	Sumatoria Derecho	446	6347	N

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.7.30.2	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior el 18%.	FRENOS		X
TOTAL				1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

AUTOMOVILISTICA.				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	4.45	4.38				4.41
DERECHA	5.15	4.10				

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI ☒ NO ☐

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ☐ NO ☐

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA




H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
FRENOMETRO	VAMAG	8014401	RBT3500			
BANCO SUSPENSIÓN	VAMAG	8014401	STL			
PROFUNDIMETRO	MOORE & WRIGHT	1656	76-01 DTG			
DETECTOR HOLGURAS	RAVAGLIOLI	1010104	R2001			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	OSCAR MARINO REINA AGUADO
Frenos	MAURICIO GONZALEZ COMETA
Inspección visual	OSCAR MARINO REINA AGUADO
Suspensión	MAURICIO GONZALEZ COMETA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



GERMAN DAVID VARGAS CEBALLOS
Director técnico

Fin del informe