



RAMIRAUTOS
Ingeniería Automotriz
Nº. 12.240.257-9

**REVISIÓN BIMESTRAL
RESOLUCIÓN 315 DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

No. 13310

NOMBRE DEL PROPIETARIO <u>Nemesio Andres Orozco</u>		NOMBRE DEL CONDUCTOR <u>Luis Alberto Orozco</u>	
C.C. <u>1080931212</u>	TELÉFONO <u>3133795414</u>	C.C. <u>1083933839</u>	TELÉFONO <u>3123973904</u>

MARCA <u>Renault</u>	EMPRESA <u>Rutrascol</u>	KILOMETRAJE <u>11689</u>	No. INTERNO <u>4003</u>
TIPO <u>Camioneta</u>	MODELO <u>2021</u>	PLACA <u>525146</u>	<u>13</u> <u>08</u> <u>2025</u>

DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA
NIVELES				INFERIOR				INTERIOR			
Aceite de motor y viscosidad	/			Silenciador exhausto	/			Timón de dirección	/		
Aceite de dirección	/			Tubo de escape	/			Indicadores tablero instrum	/		
Líquido de dirección	/			Catalizador de gases	/			Asientos	/		
Líquido de frenos	/			Cauchos suspensión	/			Cinturones de seguridad	/		
Refrigerante motor	/			Tijeras suspensión	/			Pedal freno	/		
Líquido de embrague	/			Carter de motor	/			Pedal acelerador	/		
				Guardapolvos ejes	/			Pedal embrague	/		
MOTOR				Muelle trasero izquierda	/			Palanca de cambios	/		
Mangueras	/			Caja de dirección	/			Freno estacionamiento	/		
Correas	/			Terminales de dirección	/						
Tensión correas	/			Brazo de dirección	/			EXTERIOR			
Filtro de aire	/			Puente Chasis	/			Panorámico	/		
Instalación de alta	/			Largueros chasis	/			Luces altas	/		
Tapa del distribuidor	/			Amortiguadores	/			Luces medias	/		
Tapa refrigerante	/			Rotulas	/			Direccionales	/		
Tapa aceite motor	/			Muelle trasero derecho	/			Luz parqueo	/		
				LLANTAS				Luz freno	/		
FUGAS				Llanta delantera derecha	/			Luz reversa	/		
Aceite motor	/			Llanta delantera izquierda	/			Luz placa	/		
Aceite caja de velocidades	/			Llanta trasera derecha	/			Baterías	/		
Aceite diferencial	/			Llanta trasera izquierda	/			Cierre capot	/		
Líquidos frenos	/			Llanta interna derecha	/			Estado carrocería	/		
Bomba de dirección	/			Llanta interna izquierda	/			Pito	/		
Caja de dirección	/			Repuestos	/			Limpia brisas	/		
Bomba de embrague	/			Espárragos	/			Luces bajas	/		
Combustible	/			Chapetas	/			Espejo derecho	/		
Aceite amortiguadores	/			Rines	/			Espejo izquierdo	/		
Refrigerante motor	/										

SEGURIDAD											
Extintor	/			Caja de herramientas	/			Señales	/		
Botiquín	/			Gato	/			Cruceta	/		

DOCUMENTOS											
SOAT	03	08	25	Revisión técnico mecánica	22	09	25	Pólizas de responsabilidad	DIA	MES	AÑO
Tarjeta de Operación	24	10	26	Licencia de conducción	15	12	26	Tarjeta de control	DIA	MES	AÑO

ESTADO GENERAL BUENO ☐ ACEPTABLE ☒ DEFICIENTE ☐

☒ Cumple las normas de bioseguridad ☐ Realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al consecutivo #

OBSERVACIONES: OK

13 OCT 2025

INSPECTOR: [Firma] EMPRESA: RAMIRAUTOS CLIENTE: Luis Alberto Orozco
C.C. 1080 933 839

Calle 17 Sur No. 4 - 30 Barrio La Virgínia Celular 316 515 9892 Pitalito - Huila