

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00000597-2508



CDA TECNOAUTO DEL
SUR PITALITO
NIT 901705019-4
CR 6 10 36 Tel 3203198794
PITALITO-HUILA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-08-21	Nombre o razón social: EDWIN AGUIRRE MOGOLLON	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()			No. 1083869786		
Dirección: CRISTALES ETAPA 2	Teléfono: 3203391348	Ciudad: PITALITO			Departamento: HUILA		
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: S2S187	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER OROCH	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindrada: 1333	Kilometraje: 91268	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10028113450	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: EDWIN AGUIRRE MOGOLLON		



Suspensión (SI aplicas)			Frenos			Desviación Lateral			Unidad		
Delantera Izquierda	Valor 64	Delantera Derecha	Valor 65	Trasera Izquierda	Valor 64	Trasera Derecha	Valor 46	Máximo ± 10	Mínimo 40	Unidad %	
Eficacia Total	Mínimo 63,7	Unidad % 50		Fuerza 2669	Peso N	Fuerza 2915	Peso N	Desequilibrio 8,4	Máximo 30	Unidad %	
				Eje 1 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Izquierdo	Eje 2 Derecho				
				2110	3401	2107	3391	0,1	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo 27,9	Unidad % 18		Eje 3 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Eje 4 Izquierdo	Eje 4 Derecho				
				Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho						

Eje 1	-0,6	Eje 2	0,9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Asiento sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Aseos General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Crueta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Llantona y Pintura	CUMPLE	G1 Llantona y Pintura	CUMPLE		
G1 Pito	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE		
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Boliquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE		
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE		
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE								

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	7.50	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,7	3,88
Eje 2	5,99	5,63

010/11
HELBER MAYORCA TORRES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.