

REVISION PREVENTIVA VEHICULOS

CLASE	CAMPERO	COMBUSTIBLE	GSL	No. SOLICITUD	30.878
MARCA	RENAULT	SERVICIO		SOLICITANTE	COOTRAESCAL
TIPO	DUSTER (2) INTENS MT 1300CC T 4x4	AÑO MODELO	2023	CIUDAD	PEREIRA
No. PUERTAS	0	KILOMETRAJE	64202	INSPECTOR	LUIS DIEGO GRISALES DUQUE
NACIONALIDAD	COL	No. DE CHASIS	****	CODIGO FASECOLD	08008018
TIPO DE CAJA	MT	No. DE MOTOR	****	VR. FASECOLD	87308000
CILINDRAJE	1.300	FECHA INSPECCION	22/08/2025	PLACA	LUL807
PROPIETARIO	Vanessa Patiño				

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO AVALUO COMERCIAL

ARROCERIA EXTERIOR

Panorámico delantero	CUMPLE
Panorámico superior	CUMPLE
Farola derecha	CUMPLE
Farola izquierda	CUMPLE
Espejo derecho	CUMPLE
Espejo izquierdo	CUMPLE
Vidrios laterales derechos	CUMPLE
Vidrios laterales izquierdos	CUMPLE
Panorámico trasero	CUMPLE
top Derecho	CUMPLE
top Izquierdo	CUMPLE
lajen corporativa	CUMPLE

DOCUMENTOS

Aliza RCE Vigente	CUMPLE
Aliza RCC Vigente	CUMPLE
Comania de tarifas Vigente	CUMPLE
Aliza todo riego vigente	CUMPLE

FRENADO EMERGENCIA

DELANTERO	NO APLICA
TRASERO 1	60%
TRASERO 2	NO APLICA
TRASERO 3	NO APLICA

FRENADO SECCION

DELANTERO	85%
TRASERO 1	70%
TRASERO 2	NO APLICA
TRASERO 3	NO APLICA

PARRERA

Quin	CUMPLE
de	CUMPLE
ornillador de estrella	CUMPLE
s fijas	CUMPLE
s de expansión	CUMPLE
ta	CUMPLE
ulos	CUMPLE
na	CUMPLE

ION:

ESTADO DE LLANTAS

Llanta delantera derecha	15%
Llanta delantera izquierda	15%
Llanta trasera der. exterior	20%
Llanta trasera izq. exterior	20%
Llanta repuesto	95%
Llanta trasera der. Interior	NO APLICA
Llanta trasera izq. Interior	NO APLICA
Llanta trasera der. exterior eje 3	NO APLICA
Llanta trasera izq. exterior eje 3	NO APLICA
Llanta trasera der. Interior eje 3	NO APLICA
Llanta trasera izq. Interior eje 3	NO APLICA

INFORMATIVOS

SOAT Vigente	CUMPLE
RTM Vigente	CUMPLE

LUCES

Altas	CUMPLE
Bajas	CUMPLE
Cocuyos	CUMPLE
Exploradoras	CUMPLE
Direccionales delanteras	CUMPLE
Direccionales traseras	CUMPLE
Estacionamiento	CUMPLE
Luz freno	CUMPLE
Luz reverso	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE
Luz cabina	CUMPLE
Luz pasillo	NO APLICA
Luz pasillo superior	NO APLICA

NIVELES DE FLUIDOS

Nivel de aceite motor	CUMPLE
Refrigerante motor	CUMPLE
Líquido de frenos	CUMPLE
Dirección hidráulica	CUMPLE
Lavaparabrisas	CUMPLE
Nivel Caja Velocidades	CUMPLE
Fuga Diferencial	CUMPLE
Nivel Retardador	NO APLICA

SEGURIDAD ACTIVA

Amortiguador delantero derecho	CUMPLE
Amortiguador delantero izquierdo	CUMPLE
Amortiguador trasero derecho	CUMPLE
Amortiguador trasero izquierdo	CUMPLE
Ejes delanteros	CUMPLE
Ejes traseros	CUMPLE
Cardan	CUMPLE
Columna de dirección	CUMPLE
Muelles traseros	NO APLICA
Bandas de Freno	CUMPLE
Discos de Freno	CUMPLE
Campanas	CUMPLE
Pastillas de Freno	CUMPLE
Muelles Delanteros	NO APLICA
Bombonas de aire 1er eje	NO APLICA
Bombonas de aire 2er eje	NO APLICA
Bombonas de aire 3er eje	NO APLICA

SEGURIDAD OPERACIONAL

Aire acondicionado	CUMPLE
Calefacción	CUMPLE
Espejos eléctricos	CUMPLE
Master de corriente	NO APLICA
Pito	CUMPLE
Bornes de batería	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE
Limpiabrisas delantero	CUMPLE
Limpiabrisas trasero	CUMPLE
Asiento ajustable conductor	CUMPLE
Timón ajustable	CUMPLE

SEGURIDAD PASIVA

Cinturon de seguridad conductor	CUMPLE
Cinturon de seguridad pasajero	CUMPLE
Apoya cabezas conductor	CUMPLE
Apoyacabezas pasajero	CUMPLE
Airbag Conductor	CUMPLE
Airbag pasajeros	CUMPLE



AUTOMAS COMERCIAL LTDA.

NIT: 900.230.826-8

Carrera 46 No. 124-55