

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



Nro: 00019461-2509

COA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 9001254447-3
Cra 29 C N° 25-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-43 - Cra 29 C N° 25-27
Sur Tel 20317652
BOGOTÁ

| | |
|--------------------------------------|---|
| FECHA | |
| Fecha de prueba: 2025-09-01 | Número o razón social: ALFONSO VEGA ALBA LUZ |
| Dirección: CARRERA 78 H # 57 C 26 | |

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Documento de identidad:
CC. (X) NIT. () GE. ()

Nro. 19823408

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Placa: LZM535 | Motor: RENAULT | Línea: DUSTER | Clase: CAMIONETA | Modelo: 2024 | Cilindrada: 1598 | Kilometraje: 129681 |
| Servicio: PÚBLICO | No Licencia Tránsito: 10029408389 | Combustible: GASOLINA - GAS | Color: BLANCO GLACIAL (V) | Empresa: | Conductor: | ALFONSO VEGA ALBA LUZ |

DATOS DEL VEHÍCULO



Fecha 2025-09-01, Placa LZM535 Hora 12-55



Fecha 2025-09-01, Placa LZM535 Hora 12-58

A

Suspensión (Si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor | Mínimo | Unidad |
|--------------------------|---------------|-------------------|-------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|--------|--------|
| | 63 | | 45 | | 59 | | 42 | 40 | % |
| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | | Fuerza | Peso | Unidad | | | |
| 52,2 | 50 | % | | Eje 1 Izquierdo | 1608 | N | Eje 1 Derecho | 1720 | |
| | | | | Eje 2 Izquierdo | 1367 | N | Eje 2 Derecho | 1668 | |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | | Eje 3 Izquierdo | | | Eje 3 Derecho | | |
| 13,3* | 18 | % | | Eje 4 Izquierdo | | | Eje 4 Derecho | | |
| | | | | Eje 5 Izquierdo | | | Eje 5 Derecho | | |

Frenos

| Eje 1 | 0 | Eje 2 | 0 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | Unidad | (m/km) |
|-------|---|-------|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | ± 10 | | |

Desviación Lateral

| Eje 4 | Inspección Sensorial | Eje 5 | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|--|--------|
| | | | | | | | | | |
| G1: Identificación reglamentaria | CUMPLE | G1: Luz de parqueo | CUMPLE | G1: Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE | G1: Eje3 llanta Derecha | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1: Luz Interna | CUMPLE | G1: Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE | G1: Eje4 llanta Derecha | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Ancaje sillas | CUMPLE | G1: Luz Placa | CUMPLE | G1: Eje5 llanta Derecha | CUMPLE | G1: Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Estado tubos escape | CUMPLE | G1: Luces Altas | CUMPLE | G1: Eje6 llanta Derecho | CUMPLE | G1: Eje6 llanta Izquierdo | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Aseo General | CUMPLE | G1: Luces Bajas | CUMPLE | G1: Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | G1: Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Espejos | CUMPLE | G1: Indicadores de tablero | CUMPLE | G1: Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | G1: Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Pernos | CUMPLE | G1: Terminales Batería | CUMPLE | G1: Eje3 Rin Derecho | CUMPLE | G1: Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Soportes | CUMPLE | G1: Ancaje de batería | CUMPLE | G1: Eje4 Rin Derecho | CUMPLE | G1: Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Rotulaciones Superiores | CUMPLE | G1: Desempeñador | CUMPLE | G1: Eje5 Rin Derecho | CUMPLE | G1: Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Rotulaciones Inferiores | CUMPLE | G1: Cruceta | CUMPLE | G1: Latonería y Pintura | CUMPLE | G1: Latonería y Pintura | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1: Linterna | CUMPLE | G1: Tapicería | CUMPLE | G1: Tapicería | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Amortiguadores | CUMPLE | G1: Triángulos | CUMPLE | G1: Cajonería | CUMPLE | G1: Cajonería | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Tijeras | CUMPLE | G1: Bandera | CUMPLE | G1: Caja de Dirección | CUMPLE | G1: Caja de Dirección | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Limpiaparabrisas | CUMPLE | G1: Tacos | CUMPLE | G1: Terminalas | CUMPLE | G1: Terminalas | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Retrovisores | CUMPLE | G1: Llanta de respuesto | CUMPLE | G1: Brazos Axiales | CUMPLE | G1: Brazos Axiales | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Pito | CUMPLE | G1: Gato | CUMPLE | G1: Bastidor | CUMPLE | G1: Bastidor | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G1: Herramienta | CUMPLE | G1: Pisos | CUMPLE | G1: Pisos | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Parabrisas | CUMPLE | G1: Extintor | CUMPLE | G1: Promedio de Distancia | CUMPLE | G1: Promedio de Distancia | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Ventanillas | CUMPLE | G1: Botiquín | CUMPLE | G1: Promedio de Tiempo | CUMPLE | G1: Promedio de Tiempo | CUMPLE | | CUMPLE |
| G1: Puertas | CUMPLE | G1: Señales de advertencia | CUMPLE | | | | | | |
| G1: Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1: Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | | | | | | |
| G1: Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1: Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | | | | | | |
| G1: Direccionales | CUMPLE | G1: Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | | | | | | |
| G1: Stop | CUMPLE | G1: Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | | | | | | |
| G1: Reversa | CUMPLE | G1: Eje3 llanta Derecha | CUMPLE | | | | | | |

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | |
|----------------------------|------|
| Rueda De Repuesto | 1.99 |
| Izquierda | 5.79 |
| Eje 1 | 5.8 |
| Eje 2 | 2.79 |

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Freno3 (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS
RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE
EMISIÓNES CONTAMINANTES. ADEMÁS LOS VALORES
PRESENTADOS NO SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER
UTILIZADOS PARA LA MISMA

BRENDA PAOLA FLOREZ SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
de con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.