

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



No: 00000815-2509
CARS S.A.
NIT 900118287-1
CRA 48 NO 72-126 BARRANQUILLA
Tel 3693131

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2025-09-09	Nombre o razón social: PAULO CESAR SOLANO	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()				No. 91436822	
Dirección: CALLE 63 B 12 B 46	Telefono: 3126393847	Ciudad: BARRANQUILLA				Departamento: ATLANTICO	
Placa: GDW707	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2020	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 204945	Conductor: PAULO CESAR SOLANO
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10018766281	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:			



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 51	Delantera Derecha	Valor 46	Trasera Izquierda	Valor 58	Trasera Derecha	Valor 65	Mínimo 40	Unidad %		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
73	50	%	Eje 1 Izquierdo	2641	N	Eje 1 Derecho	2460	3522	N	6,9	30 %
			Eje 2 Izquierdo	1917	N	Eje 2 Derecho	1793	2364	N	6,5	30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
19,4	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					
Desviación Lateral											
Eje 1	9,6	Eje 2	-6,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10	Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda		G1 Eje3 llanta Derecha		NO APLICA		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha		G1 Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha		G1 Eje5 llanta Izquierda		NO APLICA		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho		G1 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo		G1 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE		
G1 Espejos,	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo		G1 Eje3 Rin Derecho		NO APLICA		
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo		G1 Eje4 Rin Derecho		NO APLICA		
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo		G1 Eje5 Rin Derecho		NO APLICA		
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo		G1 Eje5 Rin Derecho		NO APLICA		
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta		CUMPLE	G1 Latonería y Pintura		G1 Latonería y Pintura		CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna		CUMPLE	G1 Tapicería		G1 Tapicería		CUMPLE		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos		CUMPLE	G1 Cojinera		G1 Cojinera		CUMPLE		
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera		CUMPLE	G1 Caja de Dirección		G1 Caja de Dirección		CUMPLE		
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos		CUMPLE	G1 Terminales		G1 Terminales		CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto		CUMPLE	G1 Brazos Axiales		G1 Brazos Axiales		CUMPLE		
G1 Pito	CUMPLE	G1 Galo		CUMPLE	G1 Bastidor		G1 Bastidor		CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta		CUMPLE	G1 Pisos		G1 Pisos		CUMPLE		
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia		G1 Promedio de Distancia		NO APLICA		
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín		CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo		G1 Promedio de Tiempo		NO APLICA		
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia		CUMPLE							
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE							
G1 Saídas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE							
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE							
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE							
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha		CUMPLE							

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)


WILMAR NUÑEZ=Inspección interior (parte trasera), Inspección parte baja del vehículo e Inspección de rines y llantas

ELVIS FRANCO=Inspección exterior, Inspección interior (parte delantera), Inspección habitáculo de motor.

PUESTOS: 5

no tiene las placas laterales en las puertas delanteras

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,85	4,82
Eje 2	3,78	3,96


JEFFREY HERNÁNDEZ ROMERO

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.