

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CDA SABANETA CHAGUALO, NIT: 900252186-7 CALLE 65 # 56-140, MEDALLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2025-09-11	Nombre o razón social HECTOR GOMEZ GUINCHIA	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 71633530		Ciudad Medellin		Departamento Antioquia	
Dirección CALLE 81 46 58		Teléfono 3020566613					
DATOS DEL VEHICULO							
Placa LKK638	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2023	No. de licencia de tránsito 10026093397	Fecha Matricula 1899-12-31	Color Blanco glacial (V)	Combustible Gasolina	VIN e Chasis 9F8HJD202PM493108		
Tipo Motor A4520014837	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 67300	Número de Silas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	




2025-09-11 LKK638 16:36
2025-09-11 LKK638 16:30

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	85.70		91.70		88.20		87.50
							Mínimo 40
							Unidad %

Frenos											
Eje 1 izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalance	Máximo	Unidad	
58.00	2142.00	3876.00	N	2377.00	4729.00	N	9.89	30	%		
Eje 2 izquierdo	1623.00	2306.00	N	Eje 2 Derecho	1763.00	2758.00	N	6.97	30	%	
Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%	
Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%	
Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-4.24	-4.40						

Inspección Visual											
Rolulos inferiores	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE						
Puertas	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE						
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Ianta Izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE						
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje2 Ianta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Ianta derecha	CUMPLE						
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Ianta Izquierda	CUMPLE	Eje4 Ianta derecha	CUMPLE						
Luzes bajas	CUMPLE	Eje2 Ianta derecha	CUMPLE	Brasos Auxiliares	CUMPLE						
Terminales Bateria	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE						
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje4	CUMPLE	Eje1 Ianta derecha	CUMPLE						
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Basidor	CUMPLE						
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Andaje Silas	CUMPLE	Urtima	CUMPLE						
Soportes	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE						
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Cojneria	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE						
Asao General	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE						
Tijeras	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Talcofia	CUMPLE						
Piso	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						
Eje3 Ianta Izquierda	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Relrevisores	CUMPLE						
Eje5 Ianta derecha	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE						
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE						
Luzes altas	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Direccional	CUMPLE						
Terminales	CUMPLE	Oleo	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE						
Extintor	CUMPLE	Eje5 Ianta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE						
Baniderola	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Latoreria y Pintura	CUMPLE						
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Dosmpañador	CUMPLE						
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE						
Señales de advertencia	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE								

G1 CARROGERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LARRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.00
Eje	trayectoria	derrocha
Eje1	4.00	4.00
Eje2	4.00	4.00


Glenda JUÁREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.
Tecnología Ingeniería S.A.S. - Teco-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico-mecánica)