

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2022-01-13	Nombre o razón social CRISTHIAN ALEXIS LOPEZ GARZON					Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1152683166	
Dirección CLLE98 #69-48		Teléfono 10000000		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO							
Placa GTX106	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020255220	Fecha Matrícula 2020-06-01	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM188112		
No Motor E410C231023	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 61145	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)	



2022-01-13 GTX106 14:38

2022-01-13 GTX106 14:38

Suspensión (si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor 71.10	Delantera Derecha	Valor 63.90	Trasera Izquierda	Valor 60.00	Trasera Derecha	Valor 68.40	Mínimo Unidad %

Frenos								
Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
67.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2753.00	N	Eje 1 Derecho	2756.00	N
			Eje 2 izquierdo	2494.00	N	Eje 2 Derecho	2402.00	N
34.10	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N

Desviación lateral								
Eje 1 0.03	Eje 2 -0.09	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km	

Inspección Visual

G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G5	Luz Placa	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE
G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G6	Botiquín	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G5	Ancilaje de Batería	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G6	Triangulos	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G5	Luz interna	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G6	Extintor	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE
G1	Ancilaje Sillas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
G3	Fijo	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE			

ACCESORIOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.47
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.47	4.54
Eje2	5.34	5.64

OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

TecniMaq Ingeniería S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)