

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
Dirección CRA 70B N° 84D-15 AV CRA 75 N° 84D-27 CLL
Cil. BOGOTÁ Tel. 2735665

Fecha 2025-09-22 13:03:41		Propietario SAULO SAULO		CC (X) NIT () N° 1058058073	
Dirección Cr 116a 15c 70		Teléfono 3508837530		Ciudad BOGOTÁ, D.C.	
Placa LUM009	Modelo 2024	Servicio Público	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER
No. de licencia de tránsito 10026372545		Fecha Matricula 2023-02-08		Kilometraje 98531	Número de sillas 5
No. Motor A460D049395		VIN 9FBHJD403RM538251		Color BLANCO	Combustible GASOLINA Cilindr 1333



2025-09-22, LUM009 13-04



2025-09-22, LUM009 13-04

Suspensión

Delantera Izquierda	79.0	Delantera Derecha	78.0	Trasera Izquierda	69.0	Trasera Derecha	53.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
64.0	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2428	3891	N	Eje 1 Derecho	2372	3626	N	2.30	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1740	2744	N	Eje 2 Derecho	1801	2764	N	3.38	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%	
28.1	18.0	%											

Desviación Lateral

Eje 1	0.00	Eje 2	0.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10.0	Unidad	m/km
-------	------	-------	------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------------	--------	------

Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G6	Gelo	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE
			G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
			G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE
			G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE
			G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE
			G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE
			G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
			G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
			G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE

G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G9	Latoreria y Pintura	CUMPLE
G9	Tapiceria	CUMPLE
G9	Colineria	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI	X	NO
--------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTMyEC oficial.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.



ODA OCCIDENTE
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
NIT 900110552-0

LUIS JAIRO CORTES LOZANO