

INFORME DE REVISION PREVENTIVA



CDA MOVILIDAD BOGOTÁ DC
 NIT 900468202-5
 Teléfono 6012528518
 cdamovilidadbogota@gmail.com
 CRA 73A #77A-32
 BOGOTÁ

INFORMACIÓN GENERAL:

DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO			
FECHA	Nombre o Razón social	Documento de identidad	No.
2025-09-26	CABRERA CELADA JOHN SMITH	CC. (X) MIT. ()	93180678
Dirección	Teléfono fijo o Número de Celular	Ciudad	Departamento
CLL 22 K 108 28	3106047168	BOGOTÁ	DISTRITO CAPITAL
Correo Electrónico	PATRYJU26@GMAIL.COM		

DATOS DEL VEHÍCULO			
Placa	País	Clase	Marca
GVV858	COLOMBIA	CAMPERO	RENAULT
Modelo	Número de licencia de tránsito	Servicio	Línea
2020	10019679109	PUBLICO	
Nº de Motor	Tipo Motor	Color	Combustible / Propulsión
E410C225933	CICLO - OTTO	2019-11-21	GASOLINA
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Cilindraje (cm³) (si aplica)	VIN o Chasis
NO REGISTRA	WAGON	1998	9FBH5R593LM187731
		Fecha vencimiento SOAT	Número de pasajeros (sin incluir conductor)
		2025-09-26	4
		SI () NO ()	Blindaje
			SI () NO (X)
			Fecha Vencimiento GNV

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282.

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

MEDICIÓN DE INTENSIDAD / INCLINACIÓN DE LAS LUCES (BAJAS, ALTAS ANTINIEBLA / EXPLORADORAS)

	Valor 1			Valor 2			Valor 3			Mínima / Rango			Unidad			Simultánea (s) (r/s)		
	Derecha(s)	Intensidad	Inclinación	Izquierda(s)	Intensidad	Inclinación	Derecha(s)	Intensidad	Inclinación	Izquierda(s)	Intensidad	Inclinación	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
Baja(s)																		
Alta(s)																		
Antiniebla(s) / Explorador(s)																		
Sumatoria de luces simultáneamente																		

SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Deanterera Izquierda	Valor	Deanterera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad

FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Ee1			Ee1								
Ee2			Ee2								
Ee3			Ee3								
Ee4			Ee4								
Ee5			Ee5								
Eficacia Total			Valor			Mínimo					Unidad

FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Sumatoria derecha	Fuerza	Peso	Unidad

DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad

DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en distancia	Unidad	Error en tiempo	Unidad	Máximo	Unidad

EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T o 2T

Ralentí Crutero	Monóxido de carbono		Dióxido de carbono		Orígeno		Hidrocarburo(hexano)		Óxido Nitrroso (NO)	
	CO	Norma	CO2	Norma	CO2	Norma	HC	Norma	NOx	Norma
Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A)										
Temperatura de prueba										
Temperatura Ambiente										
Temperatura Relativa										

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

Ciclosidad Gobernada	Ciclo 1		Ciclo 2		Ciclo 3		Ciclo 4		Resultado	
	Temp. inicial	Temp. Final	Temp. inicial	Temp. Final	Temp. inicial	Temp. Final	Temp. inicial	Temp. Final	Unidad	Unidad
Temperatura de operación del motor										
Temperatura ambiente										
Temperatura Relativa										

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción		Grupo		Tipo Defecto	
	A	B	A	B	A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CONTENIDOS DEFINIDOS EN LAS NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5355 (según correspondía)

Código	Descripción	Grupo
DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA SEGURANZA AUTOMOVILÍSTICA.		
Código	Descripción	Grupo

REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Presión (mm)
IZQUIERDA	2,32	1,89				
DERECHA	2,69	2,30				4,68

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Presión (psi)
IZQUIERDA	30,0	32,0				
DERECHA	30,0	32,0				32,0

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE
DETECTOR DE HOLLGURAS	PAVAGLIOLI SPA	P2000	1579873
PROFUNDIMETRO	SHAHE	N/A	ND245345877

SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

APLICACIÓN	VERSIÓN
RTMyG_ADMIN.Web	5.0.2.95
RTMyG_Cliente.Web	5.0.1.8.1
RTMyG_Icam.Web	5.0.1.5
RTMyG_Cliente	4.0.1
RTMyG_Firma.Web	1.0.0.0
RTMyG_Ingreso.Web	5.0.1.4.3
RTMyG_Ingreso_Data.Web	5.0.1.4

NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

(Insp Visual)... JEISON LEONARDO RIVEROS
(Fotografia_1)... BRANDON FELIPE GARZON VARGAS
(Fotografia_2)... BRANDON FELIPE GARZON VARGAS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

DEIVYD ALEXANDER CHILITO ROCHA

Nota:

OT: 0234805

El presente informe no suple la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes del vehículo aquí descrito, ádemas no exime la realización del mantenimiento posterior al presente informe.

FIN DE INFORME

APROBADO: SI ☒ NO ☐