



CDA MI CARRERA EXPRESS
NIT: 900755392
AV 6 N 44 - 16
Tel - 3103822845
BOGOTA - Distrito Capital
micarreraexpress@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-09-18 11:16:50	Nombre o Razón social DORA PACHECO RIANO	Documento de identidad GC(X) NIT() No. 51739320
Direccion CLL60C#13A-19 SUR	Teléfono fijo o Número de Celular 3132099234	Ciudad BOGOTA
Correo Electrónico RICHYWASON2057@GMAIL.COM		

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Plan SOQ562	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase BUS	Marca PINO	Línea FC4JKUZ
Modelo 2011	Número de licencia de tránsito 10020285361	Fecha de matrícula 2010-06-30	Color BLANCO VERDE	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis JHDFC4JKUBXX12291
No de motor J05CTF22368	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm*)(si aplica) 5307	Kilometraje 376295	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 40	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 0	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2025-05-21	Conversión GNV SI () NO (X) N/A ()	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo " ", indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

D. " "RECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES: