

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

Nº: 00022002-2010
CDA BOGA LA ESTACION
NIT 961463972
C/ 63 Sur 77x-15 Tel
344381775
BOGOTA



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2025-10-08	Nombre o razón social: GEOVANNY LOZANO HUERTAS	Documento de identidad: CC: (X) / NIT: () / CE: ()		No. 80443807	
Dirección: CR 79 F 58 I 80 SUR	Teléfono: 3144403638 Cel 3144403638	Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: LUL182	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindros: 1008
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10028028852	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Kilometraje: 115473
Conductor: GEOVANNY LOZANO HUERTAS					



Fecha 2025-10-08, Placa LUL182 Hora 13:05



Fecha 2025-10-08, Placa LUL182 Hora 13:05

Inspección Sensorial

G1: Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1: Luz de parqueo	CUMPLE	G1: Eje3 Banta Izquierda	NO APLICA
G1: Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1: Luz Interna	CUMPLE	G1: Eje4 Banta Derecha	NO APLICA
G1: Anclaje sillas	CUMPLE	G1: Luz Placa	CUMPLE	G1: Eje4 Banta Izquierda	NO APLICA
G1: Estado tubos escape	CUMPLE	G1: Luces Altas	CUMPLE	G1: Eje5 Banta Derecha	NO APLICA
G1: Aseo General	CUMPLE	G1: Luces Bajas	CUMPLE	G1: Eje5 Banta Izquierda	NO APLICA
G1: Espejos	CUMPLE	G1: Indicadores de tablero	CUMPLE	G1: Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1: Pernos	CUMPLE	G1: Terminales Batería	CUMPLE	G1: Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1: Soportes	CUMPLE	G1: Anclaje de batería	CUMPLE	G1: Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1: Rotulas Superiores	CUMPLE	G1: Desempeñador	CUMPLE	G1: Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1: Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1: Cruzeta	CUMPLE	G1: Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1: Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1: Linterna	CUMPLE	G1: Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1: Amortiguadores	CUMPLE	G1: Triángulos	CUMPLE	G1: Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1: Tijeras	CUMPLE	G1: Banderola	CUMPLE	G1: Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1: Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1: Tacos	CUMPLE	G1: Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1: Retrovisores	CUMPLE	G1: Llanta de respuesta	CUMPLE	G1: Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1: Pito	CUMPLE	G1: Gato	CUMPLE	G1: Lettonería y Pintura	CUMPLE
G1: Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1: Herramienta	CUMPLE	G1: Tapicería	CUMPLE
G1: Parabrisas	CUMPLE	G1: Extintor	CUMPLE	G1: Cojinería	CUMPLE
G1: Ventanillas	CUMPLE	G1: Botiquín	CUMPLE	G1: Caja de Dirección	CUMPLE
G1: Puertas	CUMPLE	G1: Señales de advertencia	CUMPLE	G1: Terminales	CUMPLE
G1: Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1: Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	G1: Brazos Axiales	CUMPLE
G1: Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1: Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE	G1: Bastidor	CUMPLE
G1: Direccionales	CUMPLE	G1: Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G1: Pisos	CUMPLE
G1: Stop	CUMPLE	G1: Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	G1: Promedio de Distancia	CUMPLE
G1: Reversa	CUMPLE	G1: Eje3 Banta Derecha	NO APLICA	G1: Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Rapuesto	4.05	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.69	3.58
Eje 2	3.84	3.77

ING CAMILO ANDRES CARDENAS B

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.