

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00004478-2510

CDA MOTOR CENTER  
NIT 901085768  
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731  
CALI

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-10-09	Nombre o razón social: BEDON MINA YULIETH ESNEIDY	Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 1130649021			
Dirección: CALLE 76N # 56 - 78	Telefono: 3157684623	Ciudad: CALI		Departamento: VALLE DEL CAUCA			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: ESZ787	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2022	Cilindraje: 1333	Kilometraje: 70023	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10025387217	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: GIOVANNI ROJAS CORTES		



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 73	Delantera Derecha	Valor 41	Trasera Izquierda	Valor 54	Trasera Derecha	Valor 88	Minimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2032	Peso 4022	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 1766	Peso 3924	Unidad N	Desequilibrio 13,1	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1766	3237	N	Eje 2 Derecho	1524	2747	N	13,7	30	%
13,9"	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	4	Eje 2	-4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad			(m/km)		
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE		G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda						NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE		G1 Luz Interna		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha						NO APLICA
G1 Anclaje sillas		CUMPLE		G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda						NO APLICA
G1 Estado tubos escape		CUMPLE		G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha						NO APLICA
G1 Asco General		CUMPLE		G1 Luces Bajas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda						NO APLICA
G1 Espejos		CUMPLE		G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho						CUMPLE
G1 Pernos		CUMPLE		G1 Terminales Batería		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo						CUMPLE
G1 Soportes		CUMPLE		G1 Anclaje de batería		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho						CUMPLE
G1 Rotulas Superiores		NO APLICA		G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo						CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores		CUMPLE		G1 Cruceta		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho						NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas		CUMPLE		G1 Linterna		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo						NO APLICA
G1 Amortiguadores		CUMPLE		G1 Triangulos		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho						NO APLICA
G1 Tijeras		CUMPLE		G1 Banderola		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo						NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas		CUMPLE		G1 Tacos		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho						NO APLICA
G1 Retrovisores		CUMPLE		G1 Llanta de repuesto		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo						NO APLICA
G1 Pilo		CUMPLE		G1 Gato		CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura						CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad		CUMPLE		G1 Herramienta		CUMPLE	G1 Tapiceria						CUMPLE
G1 Parabrisas		CUMPLE		G1 Extintor		CUMPLE	G1 Coljneria						CUMPLE
G1 Ventanillas		CUMPLE		G1 Botiquín		CUMPLE	G1 Caja de Direccion						CUMPLE
G1 Puertas		CUMPLE		G1 Señales de advertencia		NO APLICA	G1 Terminales						CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad		CUMPLE		G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Brazos Axiales						CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo		NO APLICA		G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Bastidor						CUMPLE
G1 Direccionales		CUMPLE		G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Pisos						CUMPLE
G1 Stop		CUMPLE		G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia						NO APLICA
G1 Reverse		CUMPLE		G1 Eje3 llanta Derecha		NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo						NO APLICA

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % . ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4,15
Izquierda		Derecha
Eje 1	7,23	8,99
Eje 2	3,25	3,22

LUIS ERNESTO INAGAN QUISTIAL

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.