

REVISIÓN PREVENTIVA



CDA AJUSTEV SA
NIT: 9002092587
CLL 52 N1B-160
Tel - 4853233
CALI - Valle del Cauca
cdacali@ajustev.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2025-10-14 14:56:33	Nombre o Razón social CARLOS RUBIANO BENAVIDES	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 16682391
Dirección CLL 111 # 24-12	Teléfono fijo o Número de Celular 3206733505	Ciudad CALI
Correo Electrónico furcali.cal@ajustev.com		

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa NYK275	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2025	Número de licencia de tránsito 10033541082	Fecha de matrícula 2024-12-20	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD208SM130904
No de motor J759Q314423	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1598	Kilometraje 18560	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 114	Tipo de Carrocería WAGON		Fecha vencimiento SOAT 2025-12-16	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 70.0	Delantera Derecha	Valor 73.7	Trasera Izquierda	Valor 58.2	Trasera Derecha	Valor 64.4	Mínima 40	Unidad %
------------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------	-------------

6. FRENSOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	2394	4150	N	Eje 1	2217	3659	N	7.39	20	30	%
Eje 2	1707	2982	N	Eje 2	1697	2972	N	0.59	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total				Valor		Minimo			Unidad		
				58.2		50			%		

6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
			Sumatoria Izquierdo	1648	7132	N	Sumatoria Derecho	1668

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA

AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	5.33	4.49				5.11
DERECHA	5.40	4.30				

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO _____

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI _____ NO _____

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
FRENOMETRO	VAMAG	8014401	RBT3500			
BANCO SUSPENSIÓN	VAMAG	8014401	STL			
PROFUNDIMETRO	MOORE & WRIGHT	1656	76-01 DTG			
DETECTOR HOLGURAS	RAVAGLIOLI	1010104	R2001			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	MAURICIO GONZALEZ COMETA
Frenos	FABIAN FERNANDO MENESSES CORDOBA
Inspección visual	MAURICIO GONZALEZ COMETA
Suspensión	FABIAN FERNANDO MENESSES CORDOBA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nueva Razón Social

CDA

GERMAN DAVID VARGAS CEBALLOS

GERMAN DAVID VARGAS CEBALLOS

Director técnico

Fin del informe