

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-10-28		Nombre o razón social WILMAR CASTRILLON AVENDANO			
Dirección CLLE37 #45-200 BELLO		Teléfono 1000000	Ciudad Bello	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa LKN607	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10027814485	Fecha Matrícula 2022-11-26	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD201PM449844
No. Motor J759Q175138	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 76487	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 75.00	Delantera Derecha	Valor 67.40	Trasera Izquierda	Valor 69.20	Trasera Derecha	Valor 79.30	Mínimo	Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
64.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2185.00	3291.00	N	Eje 1 Derecho	2112.00	3546.00	N	3.34	30 %
			Eje 2 izquierdo	1700.00	2683.00	N	Eje 2 Derecho	1917.00	2808.00	N	11.30	30 %
20.90	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%	

Desviación lateral							
Eje 1 0.11	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual						
Pisos	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espesos	CUMPLE	
Latonería y Pintura	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	
Desemparador	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Rodajas superiores	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Pilo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Botiquin	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Términales Batería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE			